

建物情報一覧表

■ : 築50年以上

■ : 築30年以上

建物基本情報								児童生徒数 H30年度	学級数 H30年度	構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考				
通し 番号	施設名	建物名	構造	階数	延床 面積 (㎡)	建築年度				※()内 は、特別支 援人数で 内数	※()内 は、特別支 援学級数で 内数	耐震安全性			長寿命化判定		屋根・ 屋上	外 壁	内 部 仕 上		電 気 設 備	機 械 設 備	健全度 (100点 満点)	劣化状況評価の概要
						西暦	和暦	築年 数	基準			診断	補強	調査 年度	圧縮 強度 (N/㎡)	試算上 の区分								
1	津田沼小学校	校舎	RC	4	7,003	2012	H24	6	636 (19)	23 (3)	新	-	-			A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好		
2	津田沼小学校	体育館	S	1	1,740	2012	H24	6			新	-	-				A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好	
3	津田沼小学校	その他	RC	1	10	2012	H24	6			新	-	-				A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好	プールポンプ室
4	大久保小学校	校舎1	RC	4	4,071	1965	S40	53	833 (13)	28 (3)	旧	済	済	H25	27.1	長寿命	C	D	D	B	B	29	外壁、内部仕上は対応が必要	渡り廊下あり
5	大久保小学校	校舎2	RC	4	1,913	1970	S45	48			旧	済	済	H25	21.3	長寿命	C	D	D	B	B	29	外壁、内部仕上は対応が必要	
6	大久保小学校	体育館	S	1	875	1959	S34	59			旧	済	済	H25	22.5	長寿命	C	C	D	C	C	29	内部仕上は対応が必要、その他は劣化が見られる	
7	谷津小学校	校舎1	RC	3	2,677	1965	S40	53	1,074 (11)	35 (3)	旧	済	済	H25	31.3	長寿命						0	新校舎2020年7月末完成予定。	渡り廊下あり
8	谷津小学校	校舎2	RC	4	2,787	1971	S46	47			旧	済	済	H25	22.2	長寿命						0		
9	谷津小学校	校舎3	RC	2	345	1982	S57	36			新	-	-	H25	41.5	長寿命						0		
10	谷津小学校	校舎4	S	2	356	2013	H25	5			新	-	-									0		
11	谷津小学校	体育館	RC	2	984	1961	S36	57			旧	済	-	H25	20.4	長寿命						0		
12	鷺沼小学校	校舎1	RC	4	2,879	1970	S45	48	750 (15)	25 (2)	旧	済	済	H25	19.5	長寿命	C	C	C	B	B	49	屋根・屋上、外壁、内部仕上に劣化が見られる	
13	鷺沼小学校	校舎2	RC	3	2,175	1979	S54	39			旧	済	済	H25	27.2	長寿命	C	D	C	C	C	31	外壁は対応が必要、その他は劣化が見られる	
14	鷺沼小学校	体育館	S	2	855	1964	S39	54			旧	済	-	H25	41.4	長寿命	C	D	C	C	C	31	外壁は対応が必要、その他は劣化が見られる	
15	実籾小学校	校舎1	RC	3	2,590	1963	S38	55	422 (29)	17 (4)	旧	済	済	H25	26.3	長寿命	D	D	B	C	C	42	屋根・屋上、外壁は対応が必要、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
16	実籾小学校	校舎2	RC	4	2,351	1979	S54	39			旧	済	済	H25	34.7	長寿命	A	A	B	C	C	75	屋根・外壁は概ね良好、電気・機械設備に劣化が見られる	
17	実籾小学校	体育館	S	2	835	1970	S45	48			旧	済	-	H25	26.1	長寿命	D	C	C	C	C	37	屋根・屋上は対応が必要、その他は劣化が見られる	渡り廊下あり
18	大久保東小学校	校舎1	RC	3	3,759	1963	S38	55	489 (0)	17 (0)	旧	済	済	H24	17.7	長寿命	C	C	D	C	C	29	内部仕上は対応が必要、その他は劣化が見られる	渡り廊下あり
19	大久保東小学校	校舎2	RC	3	666	1967	S42	51			旧	済	済	H17	20.0	長寿命	B	B	B	C	C	66	電気・機械設備に劣化が見られる	
20	大久保東小学校	校舎3	S	1	221	2001	H13	17			新	-	-				B	B	A	A	A	91	内部仕上、電気・機械設備は概ね良好	渡り廊下あり
21	大久保東小学校	体育館	S	1	824	1971	S46	47			旧	済	済	H19	25.7	長寿命	C	C	B	C	C	53	屋根・屋上、外壁、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
22	袖ヶ浦西小学校	校舎1	RC	2	1,586	1967	S42	51	202 (12)	9 (2)	旧	済	済	H24	27.8	長寿命	A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好	
23	袖ヶ浦西小学校	校舎2	RC	4	2,903	1967	S42	51			旧	済	済	H24	20.6	長寿命	A	C	A	B	A	80	屋根・屋上、内部仕上、機械設備は概ね良好、外壁に劣化が見られる	
24	袖ヶ浦西小学校	校舎3	RC	2	781	1967	S42	51			旧	済	済	H24	31.4	長寿命	A	C	A	B	A	80	屋根・屋上、内部仕上、機械設備は概ね良好、外壁に劣化が見られる	
25	袖ヶ浦西小学校	校舎4	RC	4	1,272	1975	S50	43			旧	済	済				A	B	A	B	A	90	屋根・屋上、内部仕上、機械設備は概ね良好	
26	袖ヶ浦西小学校	体育館	S	1	802	1973	S48	45			旧	済	済	H22	20.8	長寿命	B	B	B	B	B	75	全体的に部分的な劣化が見られる	
27	袖ヶ浦東小学校	校舎1	RC	3	3,700	1969	S44	49	338 (79)	19 (8)	旧	済	済	H18	23.2	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	
28	袖ヶ浦東小学校	校舎2	RC	4	1,086	1970	S45	48			旧	済	済	H18	21.6	長寿命	B	C	B	C	C	56	外壁、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
29	袖ヶ浦東小学校	校舎3	RC	1	217	1974	S49	44			旧	済	-				B	C	B	C	C	56	外壁、電気・機械設備に劣化が見られる	
30	袖ヶ浦東小学校	体育館	RC	1	814	1975	S50	43			旧	済	-	H16	30.6	長寿命	B	D	C	C	C	34	外壁は対応が必要、内部仕上、電気・機械設備は劣化が見られる	渡り廊下あり

建物情報一覧表

■ : 築50年以上

□ : 築30年以上

建物基本情報								児童生徒数 H30年度 ※()内は、特別支援人数で内数	学級数 H30年度 ※()内は、特別支援学級数で内数	構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考				
通し番号	施設名	建物名	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度				耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度 (100点満点)	劣化状況評価の概要		
						西暦	和暦			基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度 (N/㎡)									試算上の区分	
31	東習志野小学校	校舎1	RC	3	1,854	1969	S44	49	972 (58)	35 (6)	旧	済	済	H25	21.6	長寿命	A	A	B	B	A	87	屋根・屋上、外壁、機械設備は概ね良好	
32	東習志野小学校	校舎2	RC	3	2,001	1970	S45	48			旧	済	済	H25	20.6	長寿命	A	A	B	B	A	87	屋根・屋上、外壁、機械設備は概ね良好	渡り廊下あり
33	東習志野小学校	校舎3	RC	3	1,898	1970	S45	48			旧	済	済	H25	16.0	長寿命	A	A	B	B	A	87	屋根・屋上、外壁、機械設備は概ね良好	渡り廊下あり
34	東習志野小学校	校舎4	RC	3	1,391	1974	S49	44			旧	済	済	H25	24.7	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	渡り廊下あり
35	東習志野小学校	校舎5	RC	1	61	1970	S45	48			旧	済	-									0		
36	東習志野小学校	体育館	S	2	866	1971	S46	47			旧	済	済	H19	25.4	長寿命	B	B	B	A	A	81	電気・機械設備は概ね良好	渡り廊下あり
37	屋敷小学校	校舎1	RC	4	2,555	1972	S47	46	789 (14)	27 (3)	旧	済	済	H25	24.1	長寿命	C	B	C	C	C	50	屋根・屋上、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
38	屋敷小学校	校舎2	RC	4	2,133	1974	S49	44			旧	済	済	H25	23.5	長寿命	C	B	C	C	C	50	屋根・屋上、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
39	屋敷小学校	校舎3	RC	3	1,349	1980	S55	38			旧	済	-				C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	
40	屋敷小学校	体育館	RC	1	814	1973	S48	45			旧	済	済	H17	21.1	長寿命	B	B	B	C	B	70	電気設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
41	藤崎小学校	校舎1	RC	3	2,827	1974	S49	44	628 (0)	20 (0)	旧	済	-	H15	24.7	長寿命	D	D	B	B	B	51	屋根・屋上、外壁に対応が必要	
42	藤崎小学校	校舎2	RC	4	1,416	1979	S54	39			旧	済	済	H15	29.1	長寿命	B	C	B	C	B	60	外壁、電気設備に劣化が見られる	
43	藤崎小学校	体育館	S	2	814	1976	S51	42			旧	済	済				C	D	C	B	B	40	外壁は対応が必要、屋根・屋上、内部仕上に劣化が見られる	渡り廊下あり
44	実花小学校	校舎1	RC	4	5,038	1975	S50	43	589 (29)	22 (4)	旧	済	済	H19	32.5	長寿命	B	B	C	C	C	53	内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
45	実花小学校	体育館	S	3	885	1978	S53	40			旧	済	-	H25	26.2	長寿命	C	B	C	C	C	50	屋根・屋上、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
46	実花小学校	その他1	RC	1	15	1975	S50	43			旧	済	-									0		
47	向山小学校	校舎1	RC	4	5,123	1975	S50	43	270 (0)	12 (0)	旧	済	済	H25	25.7	長寿命	C	D	B	D	D	37	外壁、電気・機械設備は対応が必要、屋上・屋根に劣化が見られる	
48	向山小学校	体育館	S	2	813	1978	S53	40			旧	済	済	H25	17.6	長寿命	D	D	B	C	C	42	屋根・屋上、外壁は対応が必要、電気・機械設備に劣化が見られる	
49	向山小学校	その他1	S	1	99	1982	S57	36			新	-	-									0		
50	秋津小学校	校舎1	RC	4	2,928	1979	S54	39	236 (12)	12 (2)	旧	済	済	H22	25.3	長寿命	B	B	C	C	C	53	内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
51	秋津小学校	校舎2	RC	4	3,260	1979	S54	39			旧	済	済	H22	25.0	長寿命	B	B	C	C	C	53	内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
52	秋津小学校	体育館	S	2	850	1981	S56	37			新	-	-				D	C	C	C	C	37	屋根・屋上は対応が必要、その他は劣化が見られる	渡り廊下あり
53	香澄小学校	校舎1	RC	3	1,614	1980	S55	38	262 (5)	12 (1)	旧	済	-				B	B	C	C	B	57	内部仕上、電気設備に劣化が見られる	
54	香澄小学校	校舎2	RC	4	3,326	1980	S55	38			旧	済	済	H15	34.9	長寿命	B	B	C	C	B	57	内部仕上、電気設備に劣化が見られる	
55	香澄小学校	体育館	S	2	855	1982	S57	36			新	-	-				B	C	C	C	B	47	外壁、内部仕上、電気設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
56	谷津南小学校	校舎1	RC	4	3,205	1985	S60	33	499 (9)	19 (2)	新	-	-				D	D	C	B	B	38	屋根・屋上、外壁は対応が必要、内部仕上は劣化が見られる	渡り廊下あり
57	谷津南小学校	校舎2	RC	4	2,411	1987	S62	31			新	-	-				C	D	B	B	B	53	外壁は対応が必要、屋根・屋上は劣化が見られる	渡り廊下あり
58	谷津南小学校	体育館	S	2	885	1985	S60	33			新	-	-				C	D	B	B	B	53	外壁は対応が必要、屋根・屋上は劣化が見られる	渡り廊下あり

建物情報一覧表

■ : 築50年以上

□ : 築30年以上

建物基本情報								児童生徒数 H30年度 ※()内は、特別支援人数で内数	学級数 H30年度 ※()内は、特別支援学級数で内数	構造躯体の健全性						劣化状況評価					備考			
通し番号	施設名	建物名	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度				耐震安全性			長寿命化判定			屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度 (100点満点)	劣化状況評価の概要	
						西暦	和暦			基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度 (N/㎡)	試算上の区分									
59	第一中学校	校舎1	RC	4	1,759	1971	S46	47	615 (10)	19 (2)	旧	済	済	H25	25.8	長寿命	B	C	C	C	C	43	外壁、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
60	第一中学校	校舎2	RC	5	3,763	1972	S47	46			旧	済	済	H25	26.3	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	渡り廊下あり
61	第一中学校	校舎3	RC	1	176	1972	S47	46			旧	済	-	H25	19.7	長寿命	B	B	C	C	C	53	内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
62	第一中学校	校舎4	RC	2	339	2008	H20	10			新	-	-				A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好	給食棟
63	第一中学校	体育館	S	2	1,634	1972	S47	46			旧	済	済	H21	25.7	長寿命	A	A	C	C	C	62	屋根・屋上、外壁は概ね良好、内部仕上、電気・機械設備は劣化が見られる	
64	第二中学校	校舎1	RC	2	731	1961	S36	57	711 (53)	26 (6)	旧	済	済	H25	33.0	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	渡り廊下あり
65	第二中学校	校舎2	RC	2	992	1959	S34	59			旧	済	-	H25	20.1	長寿命	C	D	C	C	C	31	外壁は対応が必要、その他劣化が見られる	渡り廊下あり
66	第二中学校	校舎3	RC	4	2,408	1970	S45	48			旧	済	済	H25	20.3	長寿命	C	C	B	C	C	53	屋根・屋上、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる	
67	第二中学校	校舎4	RC	4	1,453	1977	S52	41			旧	済	済	H25	37.1	長寿命	C	C	B	C	C	53	屋根・屋上、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる	
68	第二中学校	校舎5	RC	2	1,460	1979	S54	39			旧	済	済	H25	25.4	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	増築棟あり
69	第二中学校	校舎6	S	1	219	1997	H9	21			新	-	-	H25	37.5	長寿命	B	B	C	C	C	53	内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
70	第二中学校	体育館	S	2	2,720	2017	H29	1			新	-	-								0			
71	第三中学校	校舎1	RC	3	2,467	1967	S42	51	422 (25)	17 (4)	旧	済	済	H15	17.0	長寿命	C	C	B	A	A	68	電気・機械設備は概ね良好、屋根・屋上、外壁に劣化が見られる	
72	第三中学校	校舎2	RC	3	2,809	1972	S47	46			旧	済	済	H15	13.7	長寿命	C	C	B	A	A	68	電気・機械設備は概ね良好、屋根・屋上、外壁に劣化が見られる	渡り廊下あり
73	第三中学校	校舎3	RC	4	1,623	1976	S51	42			旧	済	済	H24	25.7	長寿命	C	B	C	C	C	50	屋根・屋上、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
74	第三中学校	校舎4	S	2	334	1998	H10	20			新	-	-				A	A	B	B	B	84	屋根・屋上、外壁は概ね良好	給食室
75	第三中学校	体育館	S	3	1,913	1978	S53	40			旧	済	済	H17	32.1	長寿命						0		
76	第三中学校	その他1	S	1	32	1990	H2	28			新	-	-								0			
77	第四中学校	校舎1	RC	3	2,854	1968	S43	50	731 (24)	25 (4)	旧	済	済	H25	22.1	長寿命	A	B	B	B	B	77	屋根・屋上は概ね良好	渡り廊下あり
78	第四中学校	校舎2	RC	4	2,162	1973	S48	45			旧	済	済	H25	25.7	長寿命	A	B	B	B	C	73	屋根・屋上は概ね良好、機械設備は劣化が見られる	
79	第四中学校	校舎3	RC	4	1,733	1975	S50	43			旧	済	済	H25	25.7	長寿命	A	B	B	B	C	73	屋根・屋上は概ね良好、機械設備は劣化が見られる	
80	第四中学校	校舎4	RC	3	155	1975	S50	43			旧	済	-	H25	25.7	長寿命	A	B	B	B	B	77	屋根・屋上は概ね良好	
81	第四中学校	校舎5	S	1	279	1999	H11	19			新	-	-				A	A	B	B	B	84	屋根・屋上、外壁は概ね良好	給食調理室
82	第四中学校	体育館	S	3	1,925	1977	S52	41			旧	済	済	H17	21.4	長寿命	C	B	C	C	C	50	屋根・屋上、内部仕上、電気・機械設備は劣化が見られる	

建物情報一覧表

■ : 築50年以上

■ : 築30年以上

建物基本情報								児童生徒数 H30年度 ※()内は、特別支援人数で内数	学級数 H30年度 ※()内は、特別支援学級数で内数	構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考									
通し番号	施設名	建物名	構造	階数	延床面積(m ²)	建築年度				耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度(100点満点)	劣化状況評価の概要							
						西暦	和暦			基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度(N/㎡)									試算上の区分						
83	第五中学校	校舎1	RC	5	3,518	1978	S53	40	648	(0)	18	(0)	旧	済	済	H17	21.0	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる				
84	第五中学校	校舎2	RC	5	927	1981	S56	37					新	-	-							C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	
85	第五中学校	校舎3	RC	3	793	1989	H元	29					新	-	-							B	C	C	C	C	43	外壁、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	
86	第五中学校	校舎4	RC	2	784	1978	S53	40					旧	済	-	H17	21.0	長寿命	C	C	C	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	
87	第五中学校	校舎5	RC	2	681	1981	S56	37					新	-	-							C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	
88	第五中学校	校舎6	RC	2	435	2000	H12	18					新	-	-				A	A	B	B	B	B	B	B	84	屋根・屋上、外壁は概ね良好	給食室、渡り廊下あり
89	第五中学校	体育館	S	2	2,424	1979	S54	39					旧	-	-	H25	25.7	長寿命	D	C	C	C	C	C	C	C	37	屋根・屋上は対応が必要、その他は劣化が見られる	プール専用付属室あり
90	第六中学校	校舎1	RC	3	2,855	1978	S53	40	482	(0)	15	(0)	旧	済	済	H25	24.9	長寿命	D	C	B	C	C	C	51	屋根・屋上は対応が必要、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる	渡り廊下あり		
91	第六中学校	校舎2	RC	3	2,976	1978	S53	40					旧	済	済	H25	24.9	長寿命	D	C	C	C	C	C	C	37	屋根・屋上は対応が必要、その他は劣化が見られる		
92	第六中学校	校舎3	RC	2	349	2001	H13	17					新	-	-				A	A	B	B	B	B	B	84	屋根・屋上、外壁は概ね良好		
93	第六中学校	体育館	S	2	2,446	1979	S54	39					旧	済	済	H17	20.6	長寿命	C	B	C	C	C	C	C	50	屋根・屋上、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる		
94	第七中学校	校舎1	RC	5	2,987	1979	S54	39	420	(19)	15	(3)	旧	済	済	H18	25.8	長寿命	D	C	B	C	C	C	51	屋根・屋上は対応が必要、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる	渡り廊下あり		
95	第七中学校	校舎2	RC	5	1,672	1981	S56	37					旧	済	済	H18	25.8	長寿命	C	C	B	C	C	C	C	53	屋根・屋上、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる	渡り廊下あり	
96	第七中学校	校舎3	RC	2	925	1979	S54	39					旧	済	-				D	C	B	C	C	C	51	屋根・屋上は対応が必要、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる			
97	第七中学校	校舎4	RC	2	386	1981	S56	37					旧	済	-				C	C	B	C	C	C	53	屋根・屋上、外壁、電気・機械設備は劣化が見られる			
98	第七中学校	校舎5	RC	2	846	1988	S63	30					新	-	-				C	C	B	B	B	B	62	屋根・屋上、外壁に劣化が見られる	渡り廊下あり		
99	第七中学校	体育館	S	2	2,072	1981	S56	37					新	-	-				C	B	B	C	C	C	63	屋根・屋上、電気・機械設備に劣化が見られる			

建物情報一覧表

■ : 築50年以上

■ : 築30年以上

建物基本情報								児童生徒数 H30年度 ※()内は、特別支援人数で内数	学級数 H30年度 ※()内は、特別支援学級数で内数	構造躯体の健全性					劣化状況評価					備考				
通し番号	施設名	建物名	構造	階数	延床面積 (㎡)	建築年度				耐震安全性			長寿命化判定		屋根・屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		健全度 (100点満点)	劣化状況評価の概要		
						西暦	和暦			基準	診断	補強	調査年度	圧縮強度 (N/㎡)									試算上の区分	
100	習志野高等学校	校舎1	RC	4	3,181	1974	S49	44	957	24	旧	済	-	H17	17.8	長寿命	B	C	C	C	C	43	外壁、内部仕上、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
101	習志野高等学校	校舎2	RC	3	384	1974	S49	44			旧	済	済	H17	21.0	長寿命	B	B	B	C	C	66	電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下棟
102	習志野高等学校	校舎3	RC	1	193	1976	S51	42			旧	済	-	H25	30.5	長寿命	C	B	B	C	C	63	屋根・屋上、電気・機械設備に劣化が見られる	昇降口
103	習志野高等学校	校舎4	RC	4	5,319	1974	S49	44			旧	済	-	H17	18.0	長寿命	C	C	C	C	C	40	全体的に劣化が見られる	特別教室棟
104	習志野高等学校	校舎5	RC	2	1,222	1978	S53	40			旧	済	済	H17	21.0	長寿命	B	D	C	B	B	43	外壁は対応が必要、内部仕上は劣化が見られる	管理棟
105	習志野高等学校	体育館	RC	2	2,302	1975	S50	43			旧	済	済	H17	25.1	長寿命	B	B	B	C	C	66	電気・機械設備に劣化が見られる	
106	習志野高等学校	武道場	RC	3	2,156	1976	S51	42			旧	済	-	H21	26.2	長寿命	C	A	B	C	C	70	外壁は概ね良好、屋根・屋上、電気・機械設備に劣化が見られる	渡り廊下あり
107	習志野高等学校	その他1	S	1	110	1977	S52	41			旧	-	-				D	C	C	C	C	37	屋根・屋上は対応が必要、その他は劣化が見られる	部室、渡り廊下あり
108	習志野高等学校	その他2	RC	2	854	1988	S63	30			新	-	-				C	C	B	B	B	62	屋根・屋上、外壁に劣化が見られる	多目的棟
109	習志野高等学校	その他3	S	2	263	1996	H8	22			新	-	-				B	D	B	B	B	56	外壁は対応が必要	部室
110	習志野高等学校	その他4	S	2	814	1997	H9	21			新	-	-				B	C	C	B	B	52	外壁、内部仕上に劣化が見られる	部室
111	習志野高等学校	その他5	RC	2	1,037	2000	H12	18			新	-	-				B	B	C	B	B	62	内部仕上に劣化が見られる	セミナーハウス
112	習志野高等学校	その他6	S	1	324	2001	H13	17			新	-	-				A	B	B	B	B	77	屋根・屋上は概ね良好	部室・雨天練習場
113	習志野高等学校	その他7	S	2	283	2007	H19	11			新	-	-				A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好	部室
114	習志野高等学校	その他8	S	2	493	2008	H20	10	新	-	-				A	A	A	A	A	100	全体的に概ね良好	トレーニング室・部室棟		