

杭解体工事最終図

(凡例)

+ …通常杭

○ …試験杭

[A] : 杭先端突起部有り

[B] : 再削孔 杭先端突起部有り

[C] : 杭先端部 接続金物有り

[D] : 接続金物無し
周囲の杭長さと同様に
抜けている

[E] : 接続金物無し
破損杭の為、削孔を繰り返し
障害物無しを確認

※ 各杭の長さは引抜時の実測値

[A] : 49本

[B] : 21本

[C] : 21本

[D] : 12本

[E] : 4本

計 : 107 本

完成図