

習志野市庁舎の現状～分散している庁舎機能～

- ・ 下記に習志野本庁舎、第二分室、第三分室等の位置等を整理します。庁舎機能が分散化されていることがわかります。

■庁舎

施設名	1.本庁社		2.第二分室	3.第三分室	4.第四分室 (習志野情報センター)
外観					
建設年	(本館) 1963年	(新館) 1969年	1989年	1993年	1998年
構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	鉄骨造	鉄骨造	鉄骨鉄筋コンクリート造
階数	地上7階 地下1階	地上1階 地下1階	地上2階	地上2階	地上4階
延面積	4,971㎡	1,889㎡	1,294㎡	1,569㎡	1,274㎡
問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物の老朽化。</li> <li>・ 耐震性能の安全性。</li> <li>・ 狭隘化、分散化、バリアフリー未対策。</li> <li>・ 設備の老朽化（耐用年数を大幅に超過）。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分散化による市民への利便性の低下。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分散化による市民への利便性の低下。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分散化による市民の利便性の低下。</li> </ul>

■周辺関連施設

施設名	5.消防署	6.教育委員会事務局	7.習志野市開発公社	8.習志野市保健会館
外観				
建設年	1978年	1966年	—	1975年
構造	鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造	木造	鉄骨鉄筋コンクリート造
階数	地上5階・地下1階	地上3階	地上1階	地上3階・地下1階
延面積	3,542㎡	1,446㎡	—	806㎡
問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 狭隘化、バリアフリー未対策。</li> <li>・ 耐震性能の安全性。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 老朽化が進んでいる</li> <li>・ 耐震性能の安全性。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本庁舎と合築であれば利便性が高い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分散化による利便性の低下。</li> <li>・ バリアフリー未対策。</li> </ul>

施設名	9.京成津田沼駅ビル サンロード内5.6階 市民協働スペース
建設年	1977年
延面積	1,330㎡

