

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
1	津田沼小	津田沼4丁目11～国道14号への抜け道	歩道がないえに道が細く、相互通行となっているため、危険である。 国道14号線への抜け道となっているため、特に朝はスピードを出して通過する車や自転車が多い。	【道路管理課】 車両等への注意喚起のため、路面標示「通学路」を補修しました。 【保健体育安全課】 周りを確認して歩行するよう安全指導をしています。	道路管理課 保健体育安全課
2		習志野市津田沼7丁目9 菊田公民館からワイがや通りへの道	急に道が狭くなり、カーブのため見通しが悪い。注意喚起の表示はあるが車の通りも多く、車と自転車や歩行者とぶつかりそうな場面が多く見られる。	【道路管理課】 車両等への注意喚起のため、文字入り「学童注意」のポストコーンを設置しました。	道路管理課
3		習志野市津田沼2丁目1 新京成線跨線橋付近	橋を渡った後に信号のない横断歩道となっている。スピードを上げて走ってくる自転車もあり、今年度は自転車との交通事故が1件起きている。小学生の背丈だと跨線橋のフェンスで視界が遮られ、また、その陰になるため、歩行者、車、双方からの見通しが非常に悪い。	【道路管理課】 車両等への注意喚起のため、電柱幕「児童飛出し注意」を設置しました。 【保健体育安全課】 学校で現地をイメージさせた安全指導をしています。	道路管理課 保健体育安全課
4	大久保小	習志野市本大久保2-3 富士見公園付近	PTAIによる見守りを行っている箇所。朝は歩行者・自転車が多く通行する。自転車が歩道を通ることもあり危険な場面があった。 放課後は駐停車する車があり死角になる場所が生じる。	【保健体育安全課】 学校で児童に安全指導、注意喚起を行っています。	保健体育安全課
5	谷津小	習志野市谷津5-1-32 付近	谷津奏の杜消防方面から谷津小学校へ向かう途中、右折する地点にある横断歩道。見通しが悪く信号待ちをする児童の姿が運転席から見えにくい箇所あり。写真のミラーがもう少し見やすくなるよう大きいものへの付け替えを希望する。またミラー下の表示も見えにくいいため目立つものにしていただけるとありがたい。	【道路管理課】 車両等への注意喚起のため、電柱幕「児童注意」を設置、ミラーの下の表示についても新しいものに張替えを行いました。 【保健体育安全課】 学校で現場での交通安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
6		習志野市5-10 付近	谷津コミュニティーセンター方面から歩いて来る児童が、横断歩道直前まで運転席から見えない。道路上に減速を促す表示がほしい。	【道路管理課】 車両等への注意喚起のため、電柱幕「児童注意」を設置しました。	道路管理課
8	鷺沼小	習志野市鷺沼台2-1 1-25 鷺沼郵便局付近	押しボタンの横断歩道で信号があるが、自転車が信号無視して通過する場合があります、渡ろうとする児童にぶつかりそうになる。	【保健体育安全課】 左右をよく見て渡るよう学校で安全指導を行っています。	保健体育安全課
9		習志野市鷺沼4-1 0-4-12	車両の抜け道になっているが、道が狭く歩道も無いため、児童と車が接触する危険性がある。	【道路管理課】 路面標示「児童注意」の設置と既存の路面標示の補修を行いました。 【保健体育安全課】 周囲をよく見て車や自転車に気を付けて歩くよう安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
10		習志野市鷺沼5-10 東跨線橋付近	車両の抜け道になっているが、道が狭く歩道も無いため、児童と車が接触する危険性がある。	【道路管理課】 路面標示「児童注意」を設置しました。	道路管理課

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
11	実 籾 小	習志野市 実籾1丁目25-1	大原神社前から実籾小学校への道は、朝の時間車両通行止めとなっているが、いろは坂から上ってくる車の一定数が通行してしまっている状況である。ドライバーが知っているのかは不明だが、通行止めであることをわかりやすい形でドライバーに伝えていただきたい。また、学校前の横断歩道のラインが消えかかっているため補修をしていただきたい。押しボタン式の信号を設置していただけるとさらに安心である。	【警察】 交通量の関係などから信号の設置は難しいため、パトロールを行い、取り締まりを行っています。 【道路管理課】 電柱幕「時間規制あり注意」を設置しました。	警察 道路管理課
12	大 久 保 東 小	習志野市大久保2丁目10-2付近	泉町方面から通っている児童が、県道69号を通過するために、信号待ちをしているが、待機場所がなく危険である(ガードレールもないため、児童と自動車が接触しそうなことがある)。	【保健体育安全課】 すでに対策済み。学校で信号待ちの仕方の指導を徹底しています。	保健体育安全課
13		習志野市本大久保5丁目5付近	ベルル大久保番館の前の歩行者専用道路の幅が狭く、木が生い茂っているため、歩行者が車道に出ることが多く、危険である。 (反対側には、反射板のついた縁石がある)。	【保健体育安全課】 線路沿いの歩道を使って登下校するよう指導しています。	保健体育安全課
14		習志野市泉町3丁目1周辺	泉町方面から通っている児童がファーストエイドの隣の道路の脇を歩いているが写真のとおり「通学路」と「一時停止線」が消えかかっている。	【警察】 一時停止線及び横断歩道の補修依頼済み 【道路管理課】 路面シール「通学路児童注意」を補修しました。	警察 道路管理課
15	袖 ヶ 浦 西 小	習志野市袖ヶ浦1丁目-18付近	4方向から車がくるので危険。スピードを出してくる車が多い。	【道路管理課】 電柱幕「速度落とせ」の交換を行い、路面シール「ストップマーク」を2箇所設置しました。 【保健体育安全課】 学校で児童へ左右をよく見てから渡るよう指導しています。	道路管理課 保健体育安全課
16		習志野市袖付近ヶ浦1丁目1付近	信号がない横断歩道のため、朝は大通りに出る車や自転車が多く通り、危険。	【道路管理課】 電柱幕「歩行者注意」を設置いたしました。 【保健体育安全課】 左右をよく見て渡るよう安全指導しています。	道路管理課 保健体育安全課
17		習志野市袖ヶ浦1丁目12付近	通学の時間はずれるが、自転車で通る人のスピードが速い。	【保健体育安全課】 必要な対策は済んでいるので、通るときは注意するように指導しています。	保健体育安全課
18	東 習 志	東習志野4丁目7と8の大通り手前の細道	児童が自転車と接触したことがあった。 とにかく道が狭いので危険。	【保健体育安全課】 住宅街で道幅が変えられないため、通るときは注意するように指導しています。	保健体育安全課

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
19	心野小	千葉県習志野市東習志野 3丁目5（日立通り）	横断歩道付近が危険 道が広くないので危険 午後低学年が帰るときにトラックが道に止まってい て危険。	【道路管理課】 薄れている路面標示「注意」を補修しました。 【保健体育安全課】 車の前後には近づかないなど学校で安全指導を行っ ています。	道路管理課 保健体育安全課

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
20	袖ヶ浦東小	習志野市袖ヶ浦3-1-4 第三中学校前の交差点	袖西小から鷺沼に向かって交差点を左折する車のスピードが落ちず、交差点を渡る児童が怖い思いをしている。	【道路管理課】 路面標示「左折時児童注意」を設置しました。 【保健体育安全課】 横断歩道を渡る際も車に気を付けるよう安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
21		習志野市袖ヶ浦4-4	第三中学校前から袖東小に向かって直進していくとき、脇道を通る車が急に出てきて、ヒヤッとしている。	【道路管理課】 電柱幕「学童注意」を2箇所、交換しました。 【保健体育安全課】 左右をよく見て渡るよう安全指導をしています。	道路管理課 保健体育安全課
22	屋敷小	習志野市花咲1丁目-5 児童遊園付近の交差点	保護者より、児童が交差点を通る際、自動車の一時停止が不十分で危険であると情報提供があった。現地を調査すると、「事故注意」という白線がかすれて読み取りにくくなっている。「止まれ」の標識や白線を設置することができないかと要望を受けている。	【道路管理課】 路面標示「事故注意」「速度落せ」の補修と電柱幕「スピード落とせ」から「交差点注意」へ交換しました。 【警察・保健体育安全課】 住宅街で規制を要する場所ではなく、白線が設置できないことから、周囲をよく見て車や自転車に気を付けて歩くよう安全指導を行います。	警察 道路管理課 保健体育安全課
23		習志野市屋敷1丁目 屋敷ふれあい公園付近の道路	屋敷小学校校庭側の門から近い。信号機付きの十字路が少し歩くとあるのだが、遠回りすることを嫌って、車道を横断する歩行者が絶えない。児童にも注意喚起や指導を行っているが、大人がこの横断をしているため、それを模倣してしまう児童が出て、悪循環に陥っている。「わたるなきけん！」の児童向け横断幕はあるが、大人向けの注意喚起も行って欲しい。また、公園入口の部分は柵がなく、簡単に道路に出ることができるため、普段は乗り越えづらい柵を設置して欲しい。	【道路管理課】 横断幕「ここからの横断は危険！近くの横断歩道を利用してください」を設置しました。 【保健体育安全課】 学校で再度横断歩道があるところを渡るように指導しています。	道路管理課 保健体育安全課
24		習志野市屋敷3丁目 京成バス保健所バス停付近	車がすれ違うことが難しい狭い車道で、小中学生の通学路になっていて利用している児童生徒が多い箇所である。側溝に蓋が無く、自動車が往来している際、児童が避難するスペースがとても狭くて危険である。住民以外は一方通行の道路にするか、せめて側溝に蓋をして欲しい。	【道路管理課】 側溝の蓋の設置は延長もあり対応が難しいことから道路に路面標示「通学路」に緑枠を設置しました。 【保健体育安全課】 通学時の交通量が多い際は車には十分気を付けるよう安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
25	藤崎小	習志野市藤崎2丁目 企業局前交差点	企業局前交差点整備 ・鷺沼台側の看板により、見通しが悪い。 ・鷺沼台側の電柱下に水たまりができて待機及び、登校 見守りが難しくなる。 ・車、自転車のスピードが速く危ない。 ・美容院側の歩道の自転車の暴走	【道路管理課】 お申し出の交差点については、過去にも安全対策を行っています。水溜り等が発生するところについては補修を行いました。 【保健体育安全課】 必要な対策は済んでいるため、児童への安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
26		習志野市藤崎2丁目 正福寺前交差点	正福寺前交差点 児童待機線(印) ・児童が斜め横断をしてしまう。または、横断歩道ギリギリで待つため、左折者との接触が懸念される。 ※電柱幕の補修(子安神社裏)	【道路管理課】 横断歩道手前にストップマークの設置を行いました。 【保健体育安全課】 ななめ横断はしないよう安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
27	実花	東習志野6丁目7 「小学校前の路地」	学校前の一方通行の道路であるが、注意喚起の白線が薄くなっています。また、児童に注意を促すストップのマークを新たに書いていただきたい箇所があります。	【道路管理課】 ストップマークについては、車庫の入り口等があり、設置は困難ですが、路面標示「小学校・幼稚園あり注意」の補修を行いました。	道路管理課

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
28	礼小	東習志野2丁目「あたご橋」	2丁目に渡る「あたご橋」の欄干の高さが低く、児童が下を覗くと転落しそうで危険があります。	【道路管理課】 注意喚起のため横断幕「転落注意」を設置しました。 【保健体育安全課】 学校で児童への安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
29	向山小	習志野市谷津2-13	4月から墓地の間の道をこども園の保護者の送迎車が通るようになり、交通量が増える見込みである。見通しが悪く、運転者は左右から来る車に注意が必要で、登下校中の児童が心配である。カーブミラーの設置や道路幅の拡張を希望する。	【道路管理課】 申出場所は交差点マーク等を設置やグリーンベルト等の安全対策を行っている場所であるため、学校から注意喚起を行っています。	道路管理課
30		習志野市谷津1-12	セブンイレブン近くの道は通勤の車や店に出入りする車が多い。 この場所の横断歩道を渡る児童が多いが、信号が無いため毎朝職員が立っている。信号の設置や、注意喚起の標識を増やすなど検討してほしい。	【道路管理課】電柱幕「児童注意」を設置しました。 【警察・保健体育安全課】 滞留場所などの点から信号の設置は難しいことから、町方や横断の仕方等児童への安全指導を行っています。	警察 道路管理課 保健体育安全課
31	秋津小	秋津4丁目 4号公園前	以前にも点検いただいているが、抜け道となっていて、スピードを出している車を散見する。スクールゾーンにしてほしいと地域やPTAから繰り返し要望がある。または、道路に色を付けるだけでもしてほしい。	【道路管理課】 横断歩道を目立たせるために、緑のカラー舗装を行いました。	道路管理課
32		秋津5丁目2～7番地 谷津干潟緑道沿い	番地の角ごとにミラーがあるが、裏から通り抜ける車のスピードが出やすい場所。	【道路管理課】 交差点を知らせる路面標示「交差点マーク」を設置しました。	道路管理課
33		秋津3-3-1 辺り	横断歩道の白線が薄くなっている。	【警察】 補修依頼済みです。	警察
34	香澄小	香澄4-6-1 香澄小前信号	登校時間帯において、秋津方面から向かってくる自動車が朝日の眩しさで、赤信号に気付かず、信号を渡ろうとする児童と接触しそうな時が数回あった。見守りのボランティアの方も配置しているが、自動車が赤信号に気付かないので、速度を落とさず直進してくるので、とても危険である。	【警察】 信号に関しては、順番にLED化を進めています。 【保健体育安全課】 学校の安全指導で注意喚起をしています。	警察 保健体育安全課
35		香澄4-6-1 香澄小沿い T字交差点	見通しがよい交差点ではあるが、交通量が多く、速度を出して通過する自動車が危険である。	【道路管理課】 隅切りも確保されており、路面標示・路面シールなどの対策を行いました。 【保健体育安全課】 ハード面での対策はあるため、児童への安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
36	谷津	谷津3-29-9 (谷津遊園ハイツ付近)	道路標識がはがれて消えているため、新しいものに変えてほしい。	【警察】 補修済みです。	警察

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
37	南小	谷津3-1-36(本校前の三差路)	西日の影響で三差路の自動車用信号が見えない時がある。LED化するなど対策を講じてほしい。	【警察】 信号については順次LED化を行っています。即対応が難しい状況であるため気を付けて歩行するよう児童への注意喚起をお願いしました。 【保健体育安全課】 学校での安全指導を行っています。	警察 保健体育安全課
38	1中	谷津5丁目27	生徒が多く利用する道路です。車の運転手の目線ですが、印の所にミラーがないので歩行者との接触の恐れがあると思います。よって、ミラーの設置を要望します。	【道路管理課】 路面標示「速度落せ」「とびだし注意」「ドット線」を補修しました。	道路管理課
39		谷津5丁目4-16	「飛び出し注意」の看板が劣化していて車から見づらい状態になっている。 文字も薄れているので、新しい看板の設置を要望します。	【道路管理課】 電柱幕「とびだし注意」の交換をしました。	道路管理課
40		谷津5丁目34-12	ミラーの傷？れ？がひどく、全く映っていない状態である。ミラーの交換を要望します。	【道路管理課】 カーブミラーについてはまだ使用可能であることから、路面標示「とびだし注意」を補修しました。	道路管理課
41	2中	大久保2丁目 二中正門前 マラソン道路付近	多くの生徒が登下校で利用しているマラソン道路沿いの歩道である。「車両通し抜け禁止」の電柱幕をつけているが、原動機付き自転車、バイクの往来が多い。歩行者が通りにくくない場所、注意喚起の標識をぜひ設置していただきたい。	【道路管理課】 通学路であることを知らせる目的のため、路面標示「通学路」に緑枠を設置しました。	道路管理課
42	3中	習志野市鷺沼5丁目5	国道14号線から側道や京葉道路への流入、側道から国道14号線への流入等、交通量が非常に多いが、車道外側線が消えており、路側帯が曖昧である。外側線の引き直しや路側帯の色付け等ができないか。	【道路管理課】 外側線等の区画線の補修を行いました。	道路管理課
43		習志野市鷺沼4-1付近	車道外側線が消えている所が多く、路側帯の色付けも途中までしかない。	【道路管理課】 外側線等の区画線を補修を行いました。	道路管理課
44	4中	東習志野1丁目付近【 ファミリーマート東習志野1丁目店】	歩道が狭く、スピードを出して走行する車があり、危険。	【保健体育安全課】 注意喚起の道路標示、看板はあるため、気を付けて通学するよう学校で生徒への安全指導を行っています。	保健体育安全課
45		東習志野5-19	「止まれ」文字が消えかかっている。標識が建物の陰に隠れている。	【警察】 現地確認したところ、すでに標識、路面標示はありません。(現在つけていない場所) 【保健体育安全課】 他市との境の道路で車も多いので、歩道を気を付けて歩くよう安全指導しています。	警察 保健体育安全課

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
46	5 中	藤崎1丁目企業局から鷺沼台2丁目につながる道路	歩道が狭く危険。鷺沼台2丁目の住民が増えたことから、車の交通量が増えて非常に危険。車も歩行者も通行量が増えたことを踏まえた道路になるとありがたいです。	【道路管理課】 外側線等の区画線の補修を行いました。 【警察・保健体育安全課】 企業局への車の出入りがあるため、ガードレールの設置が難しいため、学校で安全指導を行っています。	警察 道路管理課 保健体育安全課
47		藤崎2丁目正福寺裏から藤崎3丁目ファミリーマートにつながる道路	朝の時間帯、抜け道になることも多く、スピードを出す車が多い。朝の通勤、通学の時間帯は、狭い道路を双方向に車が行き来するため、危険を感じる。生徒には、正福寺の表通りを通るように指導しているが、そこらは歩道が狭く、また遠回りとなるため、なかなか難しい。引き続き指導をしていくが、「対向車に注意」や「スピード落とせ」などの表示があるとありがたいです。	【道路管理課】 電柱幕「スピード落せ」を設置しました。 【保健体育安全課】 引き続き学校での安全指導を行っています。	道路管理課 保健体育安全課
48		津田沼3丁目と藤崎2丁目をつなぐ横断歩道（五差路下交差点）	五中テニスコート前の横断歩道が危険。生徒の横断、通勤者の横断、自転車、原付、車が入り交じり、非常に危険な状況である。特に通勤、通学の時間帯や雨天時は危険。五中前の道路を曲がる車両、五差路を曲がる車両、坂道を駆け下りてくる自転車など、入り乱れる。原付などは信号待ちを避けるために、スピードを上げてわき道から出てくることもある。適宜、教職員がつくが、ドライバーから暴言を吐かれることもある。	【警察・保健体育安全課】 遠くからも見える標識やボール等対策済みのため、学校での交通安全指導を行っています。	警察 保健体育安全課
49	6 中	鷺沼台4丁目 梅林公園付	交通量が多く見通しが悪い道路(昨年度に引き続き) 幕張本郷方面から、鷺沼台、津田沼方面に抜ける道となっており、狭いわりに交通量が多く、割と速いスピードで往来している。また、幕張本郷方面から梅林公園に向かう道は急カーブで見通しが悪い。横断歩道もないため、横断が危険である。	【保健体育安全課】 引き続き学校で、交差点を渡らず少し先の横断歩道を渡るように指導を行っています。	保健体育安全課
50		本大久保4丁目と屋敷3丁目の境	カーブミラーから歩行者の認識がしにくい。歩行者側の道路が暗がり、カーブミラーも歩行者を認識し難いため、危険である。	【道路管理課】 カーブミラーへこんでおり見づらい部分があるため、鏡面を交換しました。	道路管理課
51		屋敷3丁目12-16屋敷会館付近及び隣接する道路	屋敷会館付近は薄暗い(防犯面)隣接する道路は道幅が狭く危険(安全面) 屋敷会館付近、特に天津神社側は薄暗く、露出が頻発している状況で、明るいLEDライトに変えるなど防犯上対策が必要である。また、隣接する道路はグランヒルミレナ(マンション)に向かう道だが、道幅が狭くすれ違うことができないため、安全を確保するための対策が必要である。	【保健体育安全課】 歩道の歩き方等児童への安全指導を行っています。	保健体育安全課

R6年度通学路合同点検

	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当
52	7 中	秋津2丁目 秋津4号緑道 (2-6-5号棟 横)	自転車通学路のフェンスが危険	【千葉県土木事務所】 修理完了しました。	県・千葉県土木事務所
53		秋津6丁目1-1 (七中南西角)	自転車通学路の横断者が多い(横断歩道なし)	【道路管理課】 路面シール「ストップマーク」を設置しました。 【保健体育安全課】 通過する前に左右を見て気を付けて歩くように生徒に指導しています。	道路管理課 保健体育安全課