

耐震診断の結果の公表【要緊急安全確認大規模建築物（習志野市所管分）】

公表日 令和元年10月21日

小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	時期	
1	習志野市立秋津小学校校舎		習志野市秋津三丁目30他	小学校校舎			-	-	A棟・B棟・C棟について、補強計画どおり施工した。
	A棟				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso=1.22 CtuSd=0.87 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso=1.11 CtuSd=0.44 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	C棟				一般財団法人日本建築防災協会による既存鉄骨造建築物の耐震診断指針（1996年版）	Is=0.92 q=3.68			
2	習志野市立大久保小学校校舎		習志野市藤崎六丁目442番地	小学校校舎			-	-	西棟及び東棟について、補強計画どおり施工した。
	東棟	3階まで			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.77 (Iso=0.7 ZGU=1)			
		PH階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso=2.03			
	西棟				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso=1.07 CtuSd=0.79 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
3	習志野市立大久保東小学校校舎	習志野市大久保二丁目429番地2	小学校校舎			-	-	校舎棟、渡り廊下棟、特別教室棟について、補強計画どおり施工した。
	校舎棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.10 CtuSd=0.84 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	渡り廊下棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.35 CtuSd=0.38 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	特別教室棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CtuSd=0.76 (Iso=0.7 ZGU=1)			
4	習志野市立香澄小学校校舎	習志野市香澄四丁目9他	小学校校舎			-	-	B棟について、補強計画どおり施工した。
	A棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.35 CtuSd=0.45 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CtuSd=0.76 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
5	習志野市立鷺沼小学校校舎	習志野市鷺沼 三丁目968番地1他	小学校校舎			-	-	旧館について、補強計画どおり施工した。
	旧館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CtuSd=0.81 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	新館 鷺沼54年			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CtuSd=0.75 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	新館 渡り廊下			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=2.78 CtuSd=2.44 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
6	習志野市立袖ヶ浦西小学校校舎	習志野市袖ヶ浦一丁目1番地	小学校校舎			—	—	A棟、B棟、C棟、DE棟について補強計画の通りに施工した。
	A棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CtuSd=0.77 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CtuSd=0.80 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	C棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CtuSd=0.80 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	DE棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CtuSd=0.75 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
7	習志野市立袖ヶ浦東小学校校舎	習志野市袖ヶ浦五丁目11番地	小学校校舎			-	-	旧館及び新館について、補強計画通りに施工した。
	旧館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 CtuSd=0.86 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	新館			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.14 CtuSd=0.81 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	昇降口棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.94 CtuSd=1.08 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
8	習志野市立東習志野小学校校舎	習志野市東習志野三丁目314番2	小学校校舎			-	-	A棟、B棟、C棟補強計画の通りに施工した。
	A棟(005棟)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.08 CtuSd=0.78 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	A棟(006・012棟)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CtuSd=0.77 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟(003棟)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CtuSd=0.73 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟(004-1、-2棟)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.07 CtuSd=0.80 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	C棟(001棟)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.15 CtuSd=0.82 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	C棟(002棟)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.79 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	時期	
9	習志野市立藤崎小学校校舎		習志野市藤崎 四丁目648番地1他	小学校校舎			-	-	校舎A及び校舎Bについて、補強計画の通りに施工した。
	校舎A				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 CtuSd=0.84 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	校舎B				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.76 (Iso=0.7 ZGU=1)			
10	習志野市立実花小学校校舎		習志野市東習志野 六丁目2213番地3	小学校校舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CtuSd=0.42 (Iso=0.7 ZGU=1)	-	-	普通教室棟について、補強計画どおり施工した。
11	習志野市立向山小学校校舎		習志野市谷津 二丁目429番地2他	小学校校舎			-	-	A棟及びB棟について、補強計画どおり施工した。
	A棟				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CtuSd=0.75 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟	4階まで			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CtuSd=0.48 (Iso=0.7 ZGU=1)			
PH階		一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso=1.15						

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
12	習志野市立屋敷小学校校舎	習志野市屋敷二丁目138番地	小学校校舎			-	-	A棟・B棟・DE棟について、補強計画の通りに施工した。
	A棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CtuSd=0.80 (Iso=0.7 ZGU=1.16)			
	B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.0 CtuSd=0.38 (Iso=0.7 ZGU=1.16)			
	C棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.0 CtuSd=0.33 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	DE棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.76 (Iso=0.7 ZGU=1.16)			
	F棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.44 CtuSd=1.03 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
13	習志野市立第一中学校校舎	習志野市奏の杜 一丁目113番地1他	中学校校舎			-	-	A棟・B棟について、補強計画どおり施工した。
	A棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CtuSd=0.74 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.80 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	昇降口棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.34 CtuSd=0.95 (Iso=0.7 ZGU=1)			
14	習志野市立第二中学校校舎	習志野市実籾 一丁目720番地1他	中学校校舎			-	-	教室棟A及び教室棟Bについて、補強計画どおり施工した。
	教室棟A			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CtuSd=0.72 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	教室棟B			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.02 CtuSd=0.33 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
15	習志野市立第四中学校校舎	習志野市東習志野三丁目340番地6	中学校校舎					
	新館A			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.15 CtuSd=0.84 (Iso=0.7 ZGU=1)			新館A、新館B1、新館B2(006-3、渡り廊下)、新館C1、新館C2について補強計画の通りに施工した。
	新館B1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 CtuSd=0.85 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	新館B2(006-3)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.54 CtuSd=0.54 (Iso=0.7 ZGU=1)	—	—	
	新館B2(渡り廊下)			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.9 CtuSd=0.42 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	新館C1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.22 CtuSd=0.75 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	新館C2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.11 CtuSd=0.36 (Iso=0.7 ZGU=1)			
16	習志野市立第五中学校校舎A-1棟	習志野市藤崎二丁目626番地他	中学校校舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.1 CtuSd=0.37 (Iso=0.7 ZGU=1)	—	—	

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
17	習志野市立第六中学校校舎	習志野市屋敷二丁目83番地1他	中学校校舎			—	—	A棟及びB棟について、補強計画どおり施工した。
	A棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.1 CtuSd=0.65 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	B棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.04 CtuSd=0.47 (Iso=0.7 ZGU=1)			
18	習志野市立第七中学校校舎	習志野市香澄六丁目16番地1	中学校校舎			—	—	A棟-1、2について、補強計画通りに施工した。
	A棟-1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.22 CtuSd=0.46 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	A棟-2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.18 CtuSd=0.48 (Iso=0.7 ZGU=1)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
19	東邦大学附属 東邦中学校高等学校 第一体育館	習志野市泉町 二丁目7番地5他	体育館			—	—	補強工事は、 計画通り完了 した。
	1階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso=1.30 CtuSd=0.92 (Iso=0.7 ZGU=1)			
	2階			屋内運動場等の耐震性能診断基準	Is=0.84 q=1.53			
20	東邦大学附属 東邦中学校高等学校 本館	習志野市泉町 二丁目7番地5他	教室他	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」（2001年版）	Is/Iso=1.01 CtuSd=0.72 (Iso=0.7 ZGU=1)	—	—	補強工事は、 計画通り完了 した。

病院、診療所

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
1	医療法人社団保健会 谷津保健病院	習志野市谷津 四丁目343番地4	病院					令和元年8月 耐震改修工事を完了した。
	地上部			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CtuSd=0.62 (Iso=0.6 ZGU=1)	—	—	
	地下部			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso=1.32 (Iso=0.8)	—	—	

劇場、鑑賞場、映画館、演芸場

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
1	モリシア津田沼 習志野文化ホール	習志野市谷津 一丁目1340番地10	劇場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1997年版)及び一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.08 CT・SD=0.49 (Iso=0.57 ZGU=0.95)	—	—	大部分がSRC造のため、主体構造をSRC造として安全性の評価を行った。

百貨店、マーケットその他の物品販売を含む店舗

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
1	新京成電鉄津田沼12番街ビル	習志野市津田沼一丁目511番地17	百貨店・店舗			-	-	診断の際に前提条件としたExp. Jの改修工事は実施済み
	8階まで			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.52 (Iso=0.6 ZGU=1)			
	PH階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso=1.61 (Iso=0.8)			
2	新京成電鉄津田沼14番街ビル	習志野市津田沼一丁目511番地1	百貨店・店舗			-	-	耐震改修工事(6階Y方向に耐震壁を新設)を実施済み
	7階まで			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年版)	Is/Iso=1.05 CtuSd=0.53 (Iso=0.6 ZGU=1)			
	8階、PH階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is/Iso=1.01 (Iso=0.8)			

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
3	モリシア津田沼	習志野市谷津 一丁目1340番地10	店舗			—	—	複合用途建築物の主用途以外の用途：事務所・駐車場 低層部においては、半分以上がRC造のため、主体構造をRC造として安全性の評価を行った。
	業務棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（1997年版）	Is/Iso=1 CT・SD=0.24 (Iso=0.57 ZGU=0.95)			
	商業棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（1997年版）	Is/Iso=1.01 CT・SD=0.25 (Iso=0.57 ZGU=0.95)			
	低層部			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（1997年版）及び一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」（1990年版）	Is/Iso=1.10 CT・SD=0.63 (Iso=0.57 ZGU=0.95)			

遊技場

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
1	トミビル	習志野市津田沼 一丁目1897番地	遊技場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.01 CtuSd=0.41 (Iso=0.6 ZGU=1)	—	—	本工事は、補強設計の通り施工完了。 複合用途建築物の主用途以外の用途：飲食店・事務所

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
						内容	時期	
1	新津田沼駐車場ビル	習志野市津田沼 一丁目511番地87	駐車場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	Is=0.89 q=1.18	—	—	耐震改修工事を実施済み