
４階

- 浸水した天井、畳、カーペット等の消毒、交換
- エレベーターの浸水に伴う部品交換工事

浸水した廊下





濡れた天井に発生したカビ



和室の天井は雨水により落下




浸水したホワイエ


５階

- 客席、内装の消毒、交換
- 舞台照明器具等備品の交換

木部に発生したカビ










舞台・舞台袖も一部浸水

６階


電気設備の浸水（約 25 センチ）



- 電気設備、舞台設備の交換








カーペットが浸水し発生したカビ

７階

- 機械設備の交換

各種設備室等でも雨漏りによる浸水が発生









舞台上部でも浸水