

回 答 書

回答日 令和8年9月2日

入札案件名			
質問 番号	設計図書等の 種類・頁・番号	質 問 内 容	回 答
1	設計図・全体図	全体図の手摺部分ですが、手摺格子がたて格子になっています。 設計図の本工事内訳書を見ますと、手摺の部材であるステンレス鋼材（SUS304）フラットバー6×40 の数量が、0.008t となっており、たて格子手摺ですと数量が不足しております。設計書の数量は、横格子 2 本組相当の製作数量と思われます。 設計書の数量に見合った横格子 2 本組相当の手摺製作として積算してもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。手摺格子につきましては、図面ではなく設計書の内訳数量を基に積算してください。