

R3年度通学路緊急合同点検

令和4年4月末現在

通し番号	番号	学校名	点検箇所		点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当	対策状況
			危険個所の場所	住所または交差点名等				
1	1	津田沼小学校	津田沼3丁目8番 JR津田沼駅方面へ抜ける比較的交通量の多い道路	習志野市津田沼2丁目8番地先	学校向かって右側は安全に歩行できる歩道があるが、反対側は歩道が狭い上に、路側帯が消えかかっているため、危険である	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
2	2		津田沼5丁目11番 京成津田沼駅前交差点	京成津田沼駅前交差点	昨年12月14日に登校途中の2年児童が、横断歩道で左折車と衝突する事故が発生している。斜め横断があった場合、横断歩道付近の低木により運転者の見通しがわるくなり危険な状況である。	<千葉県> ガードパイプの設置、不法占用者への指導 <公園緑地課> 交差点付近の樹木の伐採	千葉県 公園緑地課	済
3	3		津田沼3丁目1番 長寿庵前	習志野市津田沼2丁目2番30地先	多方向からの歩行者、自動車、自転車の往来が激しく見通しの悪い危険な場所である	<街路整備課> カーミラーのサイズ変更、ストップマークの修繕	街路整備課	済
4	4		津田沼5丁目8番 三橋眼科前	習志野市津田沼5丁目8番25地先他	交通量も多く、五差路になっており、注意が必要である。一時停止しない自動車や自転車も見かける	<街路整備課> 路面標示の設置 <習志野警察> 一時不停止の交通指導取締りを検討	街路整備課 習志野警察	済
5	1	大久保小学校	県道69号	主要地方道長沼船橋線	車止めしかなく、歩道が狭い(長い区間)	<千葉県> 排水機能を向上させ、水溜りの解消	千葉県	済
6	2		みのりつくしこども園前の道路(藤崎6-6)	習志野市藤崎6丁目6番17地先	道幅が広いので車のスピードが出やすい	<街路整備課> 白線の形状変更、設置可能な場所に防護柵を設置	街路整備課	済
7	3		三角公園付近(本大久保1-18)	習志野市本大久保1丁目18番地先	子供の歩行帯の水たまり。子供の飛び出し、自転車等の接触がある	<街路整備課> 舗装の修繕、車道幅員を狭めて路側帯に緑の着色	街路整備課	済
8	4	英々の湯脇坂道(本大久保1-2)	習志野市本大久保1丁目2番地先	自動車・自転車等のスピードがでる	<学校教育課> 児童への安全教育を実施	学校教育課	済	
9	1	谷津小学校	谷津1-11付近 キャロット公園裏手十字路	習志野市谷津1丁目11番地先	歩行者は多いが、横断歩道がない	<学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
10	2		谷津6-5付近 第一くるみ幼稚園から出るT字路	習志野市谷津6丁目5番1地先	車は歩道まで出ないと停止線がない	<街路整備課> 路面標示の設置、ストップマークの設置	街路整備課	済
11	3		谷津5-16付近 谷津コミュニティ裏のT字路	習志野市谷津5丁目10番26地先他	車の抜道になっているため、減速しない車が多く危険	<街路整備課> 電柱幕の設置、路面標示の修繕	街路整備課	済
12	4		奏の杜3-7付近 押しボタン式信号のあるT字路	習志野市奏の杜3丁目7番地先	横断する歩行者が多い側に横断歩道がない	<学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
13	1	鷺沼小学校	鷺沼4丁目入口バス停より先	習志野市鷺沼3丁目14番19地先	歩道の緑色ペイント色落ちしている	<街路整備課> 路面標示と緑の着色の修繕	街路整備課	済
14	2		鷺沼4丁目クリオマンションから大陸橋の信号まで	習志野市鷺沼2丁目9番32地先	補足線はあるがガードレールがない	<街路整備課> 路面標示と緑の着色の修繕、設置可能な場所へ防護柵の設置	街路整備課	済
15	3		鷺沼4丁目パーミヤン手前の交差点	習志野市鷺沼4丁目1番3地先	登校時パーミヤン側の歩道付近ガードレールなし 横断歩道を待つ場所が狭いので危険	<街路整備課> ポストコーンの設置	街路整備課	済
16	4		鷺沼4-20付近	習志野市鷺沼3丁目20番地先	補足線はあるがガードレールがない	<街路整備課> 路側帯に緑の着色、設置可能な場所へ防護柵の設置	街路整備課	済
17	1	実籾小学校	京成大久保5号踏切の脇の千葉方面に向かって右折する道	習志野市実籾2丁目23番地先	「通学路」の文字が道路の補修で消えている	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
18	2		東金街道の京成大久保第5号踏切を千葉方面に超えた先の歩道	京成大久保5号踏切	緑石はあるが、子供が踏切待ちを考えると、もう少し高くできないか	<千葉県> 道路用地に併せて歩道幅員の検討、応急対策として緑石上にラバーボールを設置	千葉県	未 ※応急対策は実施済
19	3		学校前の道路(バス道路) アリタ写真館の前の交差点	習志野市新栄2丁目10番11地先	横断歩道があり、一時停止の印はあるものの、なかなか車が止まらない。三山車庫から出るバス(津田沼方面行き)は必ず止まってくれるので、子供は横断歩道を渡ろうとしてしまうが、バスが止まっても反対車線の車が止まらないため危険。	<習志野警察> 歩行者妨害の交通指導取り締まりを検討	習志野警察	済
20	1	大久保東小学校	県道69号線大久保2丁目6番地20号交差点	習志野市大久保2丁目6番20地先	ガードレールはあるが、歩道が狭く、登下校時信号待ちの子供がたまってしまい、危険である。	<千葉県> 待機場所の確保のため、緑の着色	千葉県	済
21	2		大久保2丁目13号CAC前からマンションベルジュ・ヴァンまでの歩道	習志野市大久保2丁目19番22地先	草が伸びていて歩道が狭くなっている。また、自転車が行きかえり危険である。	<公園緑地課> 草刈りを実施	公園緑地課	済
22	3		泉町3丁目10番地のファーストエイド横の道路	習志野市泉町2丁目3番20地先	交通量が多くスピードを出している車が目立つ。	<街路整備課> 路面標示の設置	街路整備課 習志野警察	済
23	4		泉町3丁目10番の習志野の森に隣接する歩道	習志野市泉町3丁目10番地先	習志野の森の樹木の枝が伸びていて、歩行の妨げになっている。	<公園緑地課> 土地所有者へ樹木の剪定依頼をし、剪定を実施	公園緑地課	済
24	5		大久保2丁目12番地大久保東小学校正門からマロン道路に抜けるJA集荷場横の踏切	習志野市本大久保5丁目4番10地先	登下校時は直進禁止だが、取り締まりがないと直進する車が多い。左折する車や自転車も多く危険である。	<街路整備課> ポストコーンの設置 <習志野警察> 通行禁止の交通指導取り締まりを検討	街路整備課 習志野警察	済
25	6		大久保駅から大久保東小学校に渡る横断歩道	習志野市大久保2丁目1番地先	白線が薄くなっている。	<習志野警察> 横断歩道の修繕を実施	習志野警察	済
26	7		大久保東小学校前の交差点	習志野市大久保2丁目12番地先	防護支柱がない	<街路整備課> 防護支柱の設置	街路整備課	済
27	1	袖ヶ浦西小学校	袖ヶ浦1丁目学校近く十字路(東門近く)	習志野市袖ヶ浦3丁目7番地先	横断歩道がなく、登校時抜け道として使う車が危ない	<街路整備課> 車道幅員を狭めて路側帯に緑の着色	街路整備課	済
28	2		袖ヶ浦3丁目千葉銀行前横断歩道	習志野市袖ヶ浦3丁目5番3地先	通学路ではないが、最短距離のため信号がない横断歩道を渡る人が多い。	<学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済

R3年度通学路緊急合同点検

令和4年4月末現在

通し番号	番号	学校名	点検箇所		点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当	対策状況
			危険個所の場所	住所または交差点名等				
29	1	東習志野小学校	東習志野3丁目 文教通り	習志野市東習志野3丁目1番20地先～習志野市東習志野3丁目8番18地先	横断歩道が少なく、子供が複数箇所を渡ってしまう。飛び出しもそうで危険	<街路整備課> 路面標示の設置 <学校教育課> 児童への安全教育を実施	街路整備課 学校教育課	済
30	2		東習志野3丁目 文教通り	習志野市東習志野3丁目1番20地先～習志野市東習志野3丁目8番18地先	花壇の石が外れていて危険	<学校教育課> ポランディア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施 <公園緑地課> 緑石の補修を実施	学校教育課	済
31	3		東習志野コミュニティセンター前の交差点	習志野市東習志野3丁目1番20地先	信号に樹木がかかり、見えにくい	<公園緑地課> 樹木の剪定を実施	公園緑地課	済
32	4		東習志野3・4丁目境の道路	習志野市東習志野4丁目15番2地先～習志野市東習志野4丁目1番1地先	一方通行だが交通量が多く、かなりスピードを出している車もある	<街路整備課> 路面標示の設置	街路整備課	済
33	5		東習志野3・4丁目境の道路	習志野市東習志野3丁目4番地先	東部体育館わきのフェンスに穴や破れがあり、針金が子供の目の高さで危険	<学校教育課> 児童への安全教育を実施	学校教育課	済
34	6		東習志野3丁目 学校前の道路	習志野市東習志野3丁目1番20地先～習志野市東習志野3丁目8番18地先	大木の根がアスファルトを壊して盛り上がりおき歩行が困難	<街路整備課> 舗装の修繕 <学校教育課> 児童への安全教育を実施	街路整備課 学校教育課	済
35	7		東習志野2・3丁目境の道路(自立通り)	習志野市東習志野3丁目4番地先	歩行者用の白線が消えかかっている、危険	<街路整備課> 白線等の修繕	街路整備課	済
36	8		東習志野3・4丁目境の道路からマラソン道路に出た交差点	習志野市東習志野3丁目14番17地先	歩行者用信号やミラーに樹木がかかり、危険	<公園緑地課> 樹木の剪定	公園緑地課	済
37	9		東習志野4・5丁目境の幹線道路	習志野市東習志野4丁目12番地先	大人も子供も横断歩道のないところを渡ろうとしている。大型車も多く、危険である。	<学校教育課> ポランディア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
38	10		東習志野4丁目「千秋」前の道路	習志野市東習志野5丁目10番15地先	横断歩道がなく、渡る場所がバラバラになってしまふ。斜め横断も多い。渡る表示はできない。	<街路整備課> 車道幅員を狭めて路側帯に緑の着色	街路整備課	済
39	1	袖ヶ浦東小学校	国道14号沿いのはま寿司横の道路	習志野市袖ヶ浦5丁目19番3地先	通学時間帯は車両規制があるが、守られていない。	<習志野警察> 通行禁止の交通指導取り締まりを検討	習志野警察	済
40	2		東小目の前のローソン前	習志野市立袖ヶ浦東小学校前	カーブになっていて、大通りのためトラックも多く、スピードが落ちない	<街路整備課> 防護支柱の設置	街路整備課	済
41	1	屋敷小学校	ラクラスガーデン側のバス通り	屋敷ふれあい公園前他	歩道が狭く、ガードレールがないところもある	<街路整備課> 防護柵等の設置	街路整備課	済
42	2		ミレナの隣のセブンイレブンの交差点	屋敷交差点	交通量が多く、歩道が完備されていない	<街路整備課> 路側帯に緑の着色	街路整備課	済
43	1		藤崎4丁目 学校前の緑地、崖	習志野市立藤崎小学校前	土砂崩れや倒木によって、通学路が寸断される。	<公園緑地課> 現地確認を実施し、倒木等がないことを確認済み	公園緑地課	済
44	2		藤崎1丁目8 正福寺脇と大通りの交差点	習志野市立藤崎1丁目8番地先	ミラーはあるが、樹木の葉に覆われて、細い道から歩道の様子を確認できない。	<道路課> 土地所有者への剪定依頼を依頼	道路課	済
45	3		習志野市企業局前交差点	企業局前交差点	待機場所が狭く、通勤・通学時は特に顕著である。	<街路整備課> ストップマークの設置	街路整備課	済
46	4		鷺沼台1丁目と大通りの交差点	企業局前交差点	歩道の手前に一時停止表示がない。	<街路整備課> ストップマークの設置	街路整備課	済
47	5		津田沼3丁目18	習志野市津田沼3丁目18番地先	交差点であるが、路面標示が消えかかっている。	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
48	6		藤崎1丁目11 正福寺交差点	習志野市藤崎2丁目11番地先	待機場所が狭く、通勤・通学時は特に顕著である。	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
49	7		藤崎保育所脇	藤崎保育所脇	ドット線がない。	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
50	8		藤崎小学校体育館前から西への道	習志野市藤崎4丁目10番8地先～習志野市藤崎4丁目12番地先	歩道や白線が引いていないため、歩行者との区別がつかない。	<街路整備課> 白線の設置	街路整備課	済
51	9	NTT脇から子安神社へ続く細い道	習志野市藤崎1丁目18番8地先～習志野市藤崎1丁目12番1地先	抜け道になっていて交通量が多い。歩道や白線がないため歩行者との区別がつかない。	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済	
52	10	小学校正門前通りの階段、赤い坂	藤崎緑地前	S字カーブと植栽によって、横断歩道に立つ児童が確認しにくい。	<公園緑地課> 樹木の刈込	公園緑地課	済	
53	1	実花小学校	愛宕橋から大久保方向に抜ける道	習志野市東習志野1丁目5番5地先～習志野市1丁目13番12地先	抜け道の為、車が左折してくるラインやガードレールがない	<街路整備課> 速度抑制のための路面標示等を実施	街路整備課	済
54	2		マラソン道路から学校に曲がってくる学校前の道	習志野市東習志野6丁目2番11地先	登下校する児童数が多いが、横断歩道前に待つスペースがなく、道路上に児童が集まってしまう。	<習志野警察> 標識の補修を実施	習志野警察	済
55	3		こぶし通りとこぶし通りから8丁目に行く道路	習志野市東習志野6丁目7番8地先	商業施設や会社等があり、車の出入りが多い。	<学校教育課> ポランディア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
56	1	向山小学校	国道14号線吉野モーターズ近く交差点	習志野市谷津2丁目17番1地先	道路が狭く、児童が車に巻き込まれる心配がある	<街路整備課> 白線と緑の着色の位置変更、ポストコーンの設置 <千葉県> 交差点内に赤の着色	街路整備課 千葉県	済
57	2		谷津1丁目21番付近の丁字路	習志野市谷津1丁目22番1地先	見通しが悪く、児童と車双方で確認しづらい	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
58	3		谷津1丁目セブンイレブン前交差点	習志野市谷津1丁目18番46地先	信号がなく、車の社からの交通量が増えており、横断が危険	<学校教育課> ポランディア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
59	4		谷津1丁目津田沼フラワーホーム前横断歩道	習志野市谷津1丁目3番15地先	昨年度から通学路となったが、信号機がない	<学校教育課> ポランディア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
60	5		谷津4丁目ハピリテーショングループ敷地付近	習志野市谷津4丁目1番地先	通学路だが、ガードレール等が無く危険	<街路整備課> 路側帯に緑の着色と路面標示の設置	街路整備課	済
61	6		谷津2丁目向山幼稚園側門近くの横断歩道	習志野市谷津2丁目6番6地先	横断歩道の白線が消えかかっている	<習志野警察> 横断歩道の修繕を実施	習志野警察	済
62	7		東福寺横道路	習志野市谷津2丁目17番1地先～習志野市谷津2丁目13番31地先	白線がないため歩行者の道の確保ができていない	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済

R3年度通学路緊急合同点検

令和4年4月末現在

通し 番号	番号	学校名	点検箇所		点検箇所の状況・要望内容	回答	回答担当	対策状況
			危険個所の場所	住所または交差点名等				
63	1	秋津小学校	秋津5丁目 ハナミズキ橋	習志野市秋津4丁目1番地先	駅に向かう自転車や右折の車と児童が交差する	<街路整備課> ポストコーンの設置	街路整備課	済
64	2		秋津2丁目集会所前横断歩道付近(3丁目側)	習志野市秋津3丁目3番地先	カーブになっており、見通しが悪い 生垣も視界を遮っている	<街路整備課> 路面標示の設置 <公園緑地課> 公園緑地課 樹木の剪定 <習志野警察> 標識の補修	街路整備課 公園緑地課 習志野警察	済
65	3		秋津4丁目4号公園横断歩道	習志野市秋津4丁目7番地先	交通量は多くないが、抜け道になっており速度超過の車が多い	<学校教育課> 児童への安全教育を実施 <習志野警察> 速度違反の交通指導取り締りを検討	学校教育課 習志野警察	済
66	4		秋津4丁目秋津公園付近	習志野市秋津4丁目14番地先	国道の抜け道になっており速度超過の車が多く、カーブとなっているため見通しが悪い	<街路整備課> 路面標示の修繕及び設置	街路整備課	済
67	1	香澄小学校	香澄中央通り	習志野市香澄1丁目2番地先～習志野市香澄4丁目6番地先	車が速度を出す	<街路整備課> 路面標示の修繕	街路整備課	済
68	2		香澄3-10の十字路	習志野市香澄3丁目10番1地先	横断歩道がない	<街路整備課> ストップマークの設置	街路整備課	済
69	3		香澄4丁目ワイズマート	習志野市香澄4丁目5番1地先	児童の動線とワイズマートに入出入りする車の動線が交差する	<学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
70	5		香澄近隣公園裏の道路(香澄5-1付近)	習志野市香澄5丁目1番付近	車が比較的スピードを出す	<学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	学校教育課	済
71	6		香澄近隣公園裏の出入口	習志野市香澄5丁目1番2地先	車が駐車している時があり、横断するときに見えづらく危険	<公園緑地課> カラーコーンの設置	公園緑地課	済
72	7		香澄小東側から香澄公園に抜ける道路	習志野市香澄3丁目16番地先～習志野市香澄3丁目1番地先	車が比較的スピードを出す	<街路整備課> 路面標示の設置 <習志野警察> 速度違反の交通指導取り締りを検討 <学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	街路整備課 習志野警察 学校教育課	済
73	8	香澄3丁目の中央を南北に走る道路	習志野市香澄3丁目5番地先～習志野市香澄3丁目12番地先	車が比較的スピードを出す	<街路整備課> 路面標示の設置 <習志野警察> 速度違反の交通指導取り締りを検討 <学校教育課> ボランティア等による見守り活動及び児童への安全教育を実施	街路整備課 習志野警察 学校教育課	済	
74	1	谷津南小学校	谷津3丁目谷津バラ園西側の住宅地	習志野市谷津3丁目10番2地先他	道路が狭く、歩行者と車が接触する可能性がある	<街路整備課> 路面標示の修繕、路面標示の設置	街路整備課	済