



千葉県 習志野市 津田沼小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



要望4: 交通量も多く、五差路になっており、注意が必要である。一時停止しない自動車や自転車も見かける。

＜街路整備課＞

路面標示の設置

＜習志野警察＞

一時不停止の交通指導取締りを検討

要望1: 学校に向かって右側は安全に歩行できる歩道があるが、反対側は歩道が狭いうえに、路側帯が消えかけており危険である。

＜街路整備課＞

路面標示の修繕


要望3: 多方向からの歩行者、自動車、自転車の往来が激しく見通しの悪い危険な場所である。

＜街路整備課＞

カーブミラーのサイズ変更、ストップマークの修繕


千葉県 習志野市 津田沼小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 大久保小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 大久保小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




要望2: 道幅が狭いため車のスピードが出やすい。
<街路整備課>
白線の形状変更、設置可能な場所に防護柵を設置



要望3: 子供の歩行帯の水たまり。子供の飛び出し、自転車等の接触がある。
<街路整備課>
舗装の修繕、車道幅員を狭めて路側帯に緑の着色

千葉県 習志野市 谷津小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




要望3:車の抜け道になっているため、減速しない車が多く危険。
＜街路整備課＞
電柱幕の設置、路面標示の修繕

要望2:車は歩道まで出ないと停止線がない。
＜街路整備課＞
路面標示の設置、ストップマークの設置




千葉県 習志野市 鷺沼小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 鷺沼小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



千葉県 習志野市 実籾小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 実籾小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 大久保東小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



千葉県 習志野市 大久保東小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



要望3: 交通量が多くスピードを出している車が目立つ。
＜街路整備課＞
路面標示の設置

要望4: 習志野の森の樹木の枝が伸びていて、歩行の妨げになっている。
＜公園緑地課＞
土地所有者への樹木の剪定依頼をし、剪定を実施


千葉県 習志野市 袖ヶ浦西小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 東習志野小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 袖ヶ浦東小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 屋敷小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 藤崎小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 藤崎小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課






千葉県 習志野市 実花小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



千葉県 習志野市 向山小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 秋津小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課




千葉県 習志野市 香澄小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



千葉県 習志野市 香澄小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課



千葉県 習志野市 谷津南小学校 緊急通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市街路整備課

要望1: 道路が狭く、歩行者と車が接触する可能性がある。

＜街路整備課＞

路面標示の修繕、路面標示の設置

