

千葉県 習志野市 津田沼小学校 通学路対策箇所図


【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課

要望2: 蕎麦屋長寿庵前の横断歩道

蕎麦屋の前に信号がないため、児童はよく確認して横断歩道を渡っているが、車の運転手がよく確認せずに、横断歩道の前に人が待っていても止まらずに通ることが多く危険。



要望1: 京成津田沼駅北側「すき家」前の横断歩道

信号のない横断歩道のため、渡ろうとしている児童がいても、停車しない車が多い。また、踏切待ちで進行方向京成津田沼駅の車が渋滞しているときは、渡る途中に進行方向がイオンの車からは見えづらいため。





千葉県 習志野市 大久保小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 谷津小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課




千葉県 習志野市 鷺沼小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課




千葉県 習志野市 実籾小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 大久保東小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課





千葉県 習志野市 袖ヶ浦西小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 東習志野小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課




千葉県 習志野市 袖ヶ浦東小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 屋敷小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 藤崎小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課




千葉県 習志野市 実花小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課




千葉県 習志野市 向山小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



要望1: 校門近くの墓地脇の下り坂から踏切までの途中にある交差点について、見通しが悪く、すり抜けていく車、バイク、自転車が危険である。保護者から反対方向のカーブミラーやランプの設置を希望する声があがっている。



要望2: 津田沼中央病院前の通りと通学路のT字路は、歩行者用の信号がないため、子どもたちも車用の信号を見て渡るしかないが、大人の真似をして車の流れの切れ目で渡っている現状がある。歩行者用の信号を設置してほしい。



要望3: 谷津みのり保育園側の住宅地から通う子が信号のない箇所道路を横断することになるため、横断歩道が無理であれば、通学路の緑の線の設置をお願いしたい。

千葉県 習志野市 秋津小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課




千葉県 習志野市 香澄小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 谷津南小学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 第一中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 第二中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 第三中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 第四中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 第五中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課

要望1:校門前の一方通行でスピードを上げて走ってくる。
電柱に「スピード落とせ」という表示があるが、死角にもなっていて、危険である。



千葉県 習志野市 第六中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課



千葉県 習志野市 第七中学校 通学路対策箇所図

【合同点検メンバー】教育委員会、小学校、PTA、習志野警察署、習志野市道路管理課、防犯安全課

