


習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和4年10月末 進捗率100.0%

袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

立坑下・坑口状況



袖ヶ浦運動公園内作業状況（令和4年10月）



防音ハウス解体完了（南側）



防音ハウス解体完了（北側）

7月末にシールド掘進工事が完了しました。

11月から仮囲い工事、二次覆工準備工事を開始します。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。