

習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和4年5月末 進捗率71.8%


袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

本掘進状況


シールド坑内状況



到達部準備作業状況



シールド工事進捗状況（令和4年5月）



引き続き、シールド掘進工事を実施します。

3月下旬からシールド本掘進工事を開始しました。

到達部の準備作業を開始しました。6月中旬から地盤改良工事を開始します。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。