


習志野市鷺沼放流幹線建設工事その2 工事状況 令和4年1月末 進捗率32.6%

袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)

初期掘進状況（発進立坑内）



袖ヶ浦運動公園内作業状況（令和4年1月）



防音ハウス組立完了（北側）



防音ハウス組立完了（南側）

引き続き、シールド仮設備
工事を実施します。

1月末より、シールド掘進工
事を開始しました。

車両搬入時には誘導員を配置
致します。

御迷惑をお掛けしますが御協
力よろしくお願い致します。