


習志野市鷺沼放流幹線建設工事その6 工事状況 令和6年10月末 進捗率77%

袖ヶ浦運動公園内発進基地位置図



航空写真出典：国土地理院ウェブサイト (<https://mapps.gsi.go.jp/maplibSearch.do#1>)


NO.4中間立坑工



NO.4中間立坑部舗装本復旧完了



NO.5発進立坑工



NO.5マンホール工施工状況



R4.7月末にシールド掘進工事が完了しました。

R5.9月末に二次覆工工事とNO.3特殊マンホール工事、R6.10月中にNO.4特殊マンホール工事が完了しました。

引き続き、NO.5立坑部でマンホール工の工事を行います。

車両搬入時には誘導員を配置致します。

御迷惑をお掛けしますが御協力よろしくお願い致します。