

市有建築物の耐震化状況

習志野市

令和8年4月

目 次

はじめに

1 対象建築物

2 耐震性能の評価方法

3 対象市有建築物の耐震化状況

(1) 部局別総括表

(ア) 対象建築物全体

(イ) 特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等

(ウ) 特定建築物 ((イ) を除く)

(エ) 震災時に応急活動拠点となる建築物等 ((イ) を除く)

(オ) その他の建築物

(2) 部局別耐震化状況リスト

- ・ 市長部局
- ・ 教育委員会
- ・ 消防本部
- ・ 企業局

はじめに

習志野市耐震改修促進計画に定められたことを受け、本資料において市有建築物の耐震化状況を公表し、また、整備プログラムを策定し、計画的に耐震改修を進めていきます。

1 対象建築物

特定建築物（※1）及び震災時に応急活動拠点となる建築物等（※2）について公表します。

2 耐震性能の評価方法

- ・ 新耐震基準（※3）による建築物は、耐震性能を有すると考えられますが、旧耐震基準（※3）による建築物は、現行基準に適していないため、定められた方法によって耐震性能の有無を確認する必要があるとあります。
- ・ 旧耐震基準の耐震性能については、建築物が保有する地震に対する耐力を耐震診断によって得られる構造耐震指標値（以下、 I_s 値）によって評価されます
- ・ I_s 値については、「国土交通省告示第184号」において評価基準が示されており、 I_s 値が0.6以上の場合、要求される耐震性能を有し、 I_s 値が0.6未満の場合、耐震性能が低く、補強の必要性があると評価されます。

ただし、「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」によると、「 I_s 値にして0.6以上の建物には中破以上の被害は生じていない。また、これよりも低い I_s 値の建物全てに確定的に生じるのではなく、 I_s 値が低くなるに従って被害の割合（すなわち被害を受ける可能性）が高くなり、被害程度を推定する際に、これらのばらつきを考慮する必要がある点に留意されたい。この理由としては、地盤や地震動が場所によって異なること（すなわち入力地震動のばらつき）が存在することが考えられる。」と解説されています。

また、鉄筋コンクリート造で第一次診断法による場合、 I_s 値0.8（※4）が判断の基準となります。

（※1）特定建築物とは、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第14条各号における「特定既存耐震不適格建築物」と同等の用途・規模のものをいいます。

（※2）震災時に応急活動拠点となる建築物等とは、「習志野市地域防災計画（震災編）」等において耐震化が必要とされる建築物（防災上重要な市庁舎、消防署、学校等を筆頭に、災害対策の指揮・実行、医療救護、応急復旧活動、災害情報の発信・収集、負傷者の受け入れとなる施設、避難者の受け入れとなる施設、ライフライン施設、社会福祉施設等）をいいます。

（※3）震災基準とは、建築基準法における構造関係規定によって定められている建築構造における技術的基準のことで、昭和56年（1981年）6月の改正時において大幅に改正されました。

（※4）「2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・同解説」p.30によります。

3 対象市有建築物の耐震化状況

(1) 部局別総括表

(ア) 対象建築物全体

令和8年4月1日現在

| 部局名 | 総棟数 (a) | 新耐震 基準 (b) | 旧耐震 基準 (c) | 診断済 (d) | 耐震性有 | | | 未診断 (i) | 耐震化率 (b+e+g)/a | |
|----------|------------|------------------|------------------|------------|------|-----|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | (e) | 要補強 | | | | |
| | | | | | | (f) | 補強済 (g) | | | 未補強 (h) |
| 市全体 | 240 | 110 | 130 | 127 | 50 | 78 | 74 | 4 | 3 | 97.5% |
| 市長事務部局 | 81 | 47 | 34 | 33 | 25 | 9 | 8 | 1 | 1 | 98.8% |
| 教育委員会事務局 | 135 | 43 | 92 | 90 | 24 | 66 | 64 | 2 | 2 | 97.0% |
| 消防本部 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90.0% |
| 企業局 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |

※対象建築物は非木造で100㎡超の建築物

(イ) 特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等

令和8年4月1日現在

| 部局名 | 総棟数 (a) | 新耐震 基準 (b) | 旧耐震 基準 (c) | 診断済 (d) | 耐震性有 | | | 未診断 (i) | 耐震化率 (b+e+g)/a | |
|----------|------------|------------------|------------------|------------|------|-----|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | (e) | 要補強 | | | | |
| | | | | | | (f) | 補強済 (g) | | | 未補強 (h) |
| 市全体 | 91 | 31 | 60 | 60 | 9 | 51 | 49 | 2 | 0 | 97.8% |
| 市長事務部局 | 20 | 13 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% |
| 教育委員会事務局 | 65 | 13 | 52 | 52 | 5 | 47 | 46 | 1 | 0 | 98.5% |
| 消防本部 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7% |
| 企業局 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 100.0% |

※対象建築物は非木造で100㎡超の建築物

(ウ) 特定建築物((イ)を除く)

令和8年4月1日現在

| 部局名 | 総棟数 (a) | 新耐震 基準 (b) | 旧耐震 基準 (c) | 診断済 (d) | 耐震性有 | | | 未診断 (i) | 耐震化率 (b+e+g)/a | |
|----------|------------|------------------|------------------|------------|------|-----|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | (e) | 要補強 | | | | |
| | | | | | | (f) | 補強済 (g) | | | 未補強 (h) |
| 市全体 | 18 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94.4% |
| 市長事務部局 | 15 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93.3% |
| 教育委員会事務局 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 消防本部 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 企業局 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

※対象建築物は非木造で100㎡超の建築物

(エ) 震災時に応急活動拠点となる建築物等((イ)を除く)

令和8年4月1日現在

| 部局名 | 総棟数 (a) | 新耐震 基準 (b) | 旧耐震 基準 (c) | 診断済 (d) | 耐震性有 | | | | 未診断 (i) | 耐震化率 (b+e+g)/a |
|----------|------------|------------------|------------------|------------|------|------------|------------|---|------------|-------------------|
| | | | | | (e) | 要補強 (f) | | | | |
| | | | | | | 補強済 (g) | 未補強 (h) | | | |
| 市全体 | 85 | 45 | 40 | 39 | 21 | 18 | 18 | 0 | 1 | 98.8% |
| 市長事務局 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 教育委員会事務局 | 58 | 24 | 34 | 33 | 18 | 15 | 15 | 0 | 1 | 98.3% |
| 消防本部 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 100.0% |
| 企業局 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% |

※対象建築物は非木造で100m超の建築物

(オ) その他の建築物等

令和8年4月1日現在

| 部局名 | 総棟数 (a) | 新耐震 基準 (b) | 旧耐震 基準 (c) | 診断済 (d) | 耐震性有 | | | | 未診断 (i) | 耐震化率 (b+e+g)/a |
|----------|------------|------------------|------------------|------------|------|------------|------------|---|------------|-------------------|
| | | | | | (e) | 要補強 (f) | | | | |
| | | | | | | 補強済 (g) | 未補強 (h) | | | |
| 市全体 | 46 | 23 | 23 | 21 | 16 | 6 | 5 | 1 | 2 | 95.7% |
| 市長事務局 | 34 | 16 | 18 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 97.1% |
| 教育委員会事務局 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 88.9% |
| 消防本部 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 企業局 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | 100.0% |

※対象建築物は非木造で100m超の建築物

(2) 部局別耐震化状況リスト

【凡例】

| | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------------------------|-------|---------|---------------|---------|-------|------|
| 担当課名 | 担当課の部局名は略号で表します。 (例 「総務部契約検査課」は「総:契約検査課」と表記) | | | | | | | |
| | 市長部局 | 政 | 政策経営部 | 総 | 総務部 | 協 | 協働経済部 | |
| | | 健 | 健康福祉部 | 都 | 都市環境部 | こ | こども部 | |
| | 教育委員会 | 学 | 学校教育部 | 生 | 生涯教育部 | | | |
| | 消防本部 | 消 | 消防本部 | | | | | |
| | 企業局 | 業 | 業務部 | 工 | 工務部 | | | |
| 用途区分 | ① | 学校 | ② | 病院・診療所 | ③ | 劇場、集会場等 | ④ | 店舗等 |
| | ⑤ | ホテル、旅館等 | ⑥ | 賃貸共同住宅等 | ⑦ | 社会福祉施設等 | ⑧ | 消防庁舎 |
| | ⑨ | 警察庁舎 | ⑩ | 一般庁舎 | ⑪ | その他 | | |
| 構造形式 | RC | 鉄筋コンクリート造(壁式含む) | | PC | プレキャストコンクリート造 | | | |
| | S | 鉄骨造 | | SRC | 鉄筋鉄骨コンクリート造 | | | |
| 耐震基準 | 旧 | 旧耐震基準。昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの。 | | | | | | |
| | 新 | 新耐震基準。昭和56年6月1日以降の耐震基準で建築されたもの。 | | | | | | |
| 耐震化状況 | — | 耐震基準が「新基準」の建築物 | | | | | | |
| | 未診断 | 耐震基準が「旧基準」で未診断の建築物 | | | | | | |
| | 最小Is値 | 耐震基準が「旧基準」で診断済の建築物 | | | | | | |
| | 改修済 | 耐震基準が「旧基準」で診断改修済の建築物 | | | | | | |
| 分類 | I | 特定建築物かつ震災時に応急活動拠点となる建築物等 | | | | | | |
| | II | 特定建築物(震災時に応急活動拠点となる建築物等除く) | | | | | | |
| | III | 震災時に応急活動拠点となる建築物等(特定建築物除く) | | | | | | |
| | IV | その他の建築物 | | | | | | |
| 防災上の種別 | A | 災害対策の指揮・実行、応急復旧活動、災害情報の発信収集を行う施設等 | | | | | | |
| | B | 医療救護施設、負傷者の受け入れとなる施設 | | | | | | |
| | C | 避難者の受け入れとなる施設 | | | | | | |
| | D | ライフライン施設(上・下水道施設等) | | | | | | |
| | E | 社会福祉施設等 | | | | | | |
| 備考 | ・第一次診断法によるものは、「一次診断」と記入。 | | | | | | | |

市有建築物の耐震化状況リスト【市長部局】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|---------------|-------------------|--------------|------|--------|--------|-------|------|------|-------|----|--------|---------------|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 1 | 総:契約検査課 | 市役所庁舎 | 市庁舎 | ⑩ | S | 18,164 | 6F+B1 | 2017 | 新 | — | I | A | |
| 2 | 総:契約検査課 | 市役所庁舎 | 土木詰所 | ⑩ | S | 609 | 1F | 2017 | 新 | — | Ⅲ | A | |
| 3 | 総:契約検査課 | 市役所庁舎(分室) | サンロードビル | ⑩ | RC | 1,330 | 6F | 1978 | 旧 | 0.32 | Ⅱ | C | 5,6階を区分所有 |
| 4 | 政:総合政策課 | 習志野文化ホール | 習志野文化ホール | ③ | SRC・RC | 6,922 | 8F+B2 | 1978 | 旧 | 改修済 | I | C | R5.3.31より長期休館 |
| 5 | 政:資産管理課 | しおさいキャンプフィールド&ホテル | 本館 | ⑤ | RC | 1,940 | 3F | 1972 | 旧 | 0.62 | Ⅱ | — | 南房総市 |
| 6 | 政:資産管理課 | しおさいキャンプフィールド&ホテル | 集会所 | ⑤ | S | 110 | 2 | 1976 | 旧 | 未診断 | Ⅳ | — | 南房総市 |
| 7 | 政:資産管理課 | 旧保健会館 | 旧保健会館 | ⑩ | RC | 806 | 3F+B1 | 1975 | 旧 | 0.63 | Ⅳ | — | |
| 8 | 政:資産管理課 | 菊田第二保育所 | 保育棟 | ⑦ | RC | 699 | 1F | 1980 | 旧 | 1.43 | Ⅲ | C | |
| 9 | 総:危機管理課 | 旧新栄幼稚園 | 旧園舎 | ⑦ | S | 517 | 1F | 1990 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 10 | 協:協働政策課 | 東習志野CC | コミュニティセンター | ③ | RC | 1,467 | 3F | 1982 | 新 | — | I | C | |
| 11 | 協:協働政策課 | 谷津CC | コミュニティセンター | ③ | RC | 1,864 | 2F | 1996 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 12 | 協:くらし安全課 | 自転車等駐車場 | JR新習志野駅前 | ⑪ | S | 2,844 | 2F | 2001 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 13 | 協:くらし安全課 | 自転車等駐車場 | 京成津田沼駅南口 | ⑪ | S | 1,848 | 3F | 1985 | 新 | — | Ⅱ | — | |
| 14 | 協:くらし安全課 | 自転車等駐車場 | JR津田沼駅南口 | ⑪ | RC | 960 | 1F+B1 | 1979 | 旧 | 0.63 | Ⅳ | — | |
| 15 | 協:くらし安全課 | 自転車等駐車場 | 京成実籾駅 | ⑪ | RC | 1,404 | B1 | 1992 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 16 | 協:くらし安全課 | 自転車等駐車場 | JR津田沼駅南口第二 | ⑪ | RC | 3,988 | 3F+B1 | 2020 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 17 | 協:協働政策課 | 実籾CH | コミュニティホール | ③ | S | 746 | 7F | 2016 | 新 | — | Ⅱ | C | 1,2階の一部 |
| 18 | こ:こども保育課 | あじさい療育支援センター | I期棟 | ⑦ | RC | 1,481 | 2F | 1980 | 旧 | 1.3 | I | A | |
| 19 | 健:高齢者支援課 | 福祉センター | Ⅱ期棟 | ⑦ | RC | 3,080 | 2F | 1981 | 旧 | 1.11 | I | A | |
| 20 | 健:障がい福祉課 | 花の実園 | Ⅲ期棟 | ⑦ | RC+S | 1,710 | 1F | 1983 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 21 | 健:障がい福祉課 | 花の実園 | 温室 | ⑦ | S | 196 | 1F | 1999 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 22 | 健:高齢者支援課 | 東部保健福祉センター | 東部保健福祉センター | ⑦ | SRC | 2,982 | 3F | 1994 | 新 | — | I | C | |
| 23 | 健:高齢者支援課 | 旧花の実園分場 | 旧花の実園分場 | ⑦ | RC | 340 | 1F | 1974 | 旧 | 0.8 | Ⅳ | — | |
| 24 | 健:高齢者支援課 | 養護老人ホーム | 白鷺園 | ⑦ | RC | 2,306 | 3F | 1989 | 新 | — | I | C | |
| 25 | 健:健康福祉政策課 | 海浜霊園管理事務所 | 詰所 | ⑪ | S | 163 | 1F | 1983 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 26 | 健:健康福祉政策課 | 海浜霊園 | 合葬式墓地 | ⑪ | RC | 151 | 1F+B1 | 2006 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 27 | 健:健康福祉政策課 | 鷺沼霊堂 | 鷺沼霊堂 | ⑪ | RC | 969 | 1F+B1 | 1978 | 旧 | 0.75 | Ⅳ | — | |
| 28 | 都:環境保全課 | 谷津干潟自然観察センター | 谷津干潟自然観察センター | ③ | RC | 2,118 | 2F+B1 | 1994 | 新 | — | Ⅱ | — | |
| 29 | 都:公園緑地課 | 習志野緑地 | 管理棟 | ⑪ | RC | 255 | 2F | 1992 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 30 | 都:クリーンセンター管理課 | クリーンセンター | 清掃事務所 | ⑩ | RC | 759 | 2F | 1990 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 31 | 都:クリーンセンター管理課 | クリーンセンター | 旧芝園清掃工場 | ⑪ | SRC | 5,413 | 5F+B1 | 1983 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 32 | 都:クリーンセンター管理課 | リサイクルプラザ* | 再生施設棟 | ⑪ | RC | 949 | 3F | 1996 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 33 | 都:クリーンセンター管理課 | リサイクルプラザ* | 粗大ゴミ処理施設棟 | ⑪ | SRC | 3,434 | 4F+B1 | 1996 | 新 | — | I | D | |

市有建築物の耐震化状況リスト【市長部局】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|---------------|-----------|--------------|------|--------|--------|-------|------|------|-------|-----|--------|------|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 34 | 都:クリーンセンター管理課 | グリーンセンター | 芝園清掃工場 | ⑪ | SRC | 18,253 | 6F+B1 | 2002 | 新 | — | I | D | |
| 35 | 都:住宅課 | 鷺沼団地 | 1号棟 | ⑥ | RC | 556 | 3F | 1970 | 旧 | 0.61 | IV | — | |
| 36 | 都:住宅課 | 鷺沼団地 | 2号棟 | ⑥ | RC | 741 | 4F | 1970 | 旧 | 改修済 | IV | — | |
| 37 | 都:住宅課 | 鷺沼台団地 | 1号棟 | ⑥ | RC | 1,033 | 4F | 1970 | 旧 | 改修済 | II | — | |
| 38 | 都:住宅課 | 鷺沼台団地 | 2号棟 | ⑥ | RC | 1,151 | 4F | 1971 | 旧 | 0.76 | II | — | |
| 39 | 都:住宅課 | 泉団地 | 1号棟 | ⑥ | RC | 972 | 3F | 1960 | 旧 | 改修済 | IV | — | |
| 40 | 都:住宅課 | 泉団地 | 2号棟 | ⑥ | RC | 793 | 3F | 1963 | 旧 | 1.28 | IV | — | 一次診断 |
| 41 | 都:住宅課 | 泉団地 | 3号棟 | ⑥ | RC | 793 | 3F | 1964 | 旧 | 1.26 | IV | — | 一次診断 |
| 42 | 都:住宅課 | 泉団地 | 4号棟 | ⑥ | RC | 793 | 3F | 1964 | 旧 | 1.26 | IV | — | 一次診断 |
| 43 | 都:住宅課 | 泉団地 | 5号棟 | ⑥ | RC | 765 | 3F | 1965 | 旧 | 1.51 | IV | — | 一次診断 |
| 44 | 都:住宅課 | 泉団地 | 6号棟 | ⑥ | RC | 765 | 3F | 1967 | 旧 | 1.45 | IV | — | 一次診断 |
| 45 | 都:住宅課 | 泉団地 | 7号棟 | ⑥ | RC | 711 | 3F | 1966 | 旧 | 1.29 | IV | — | 一次診断 |
| 46 | 都:住宅課 | 泉団地 | 8号棟 | ⑥ | RC | 711 | 3F | 1966 | 旧 | 1.29 | IV | — | 一次診断 |
| 47 | 都:住宅課 | 東習志野団地 | 1号棟 | ⑥ | RC | 793 | 3F | 1962 | 旧 | 1.43 | IV | — | 一次診断 |
| 48 | 都:住宅課 | 東習志野団地 | 2号棟 | ⑥ | RC | 793 | 3F | 1962 | 旧 | 1.19 | IV | — | 一次診断 |
| 49 | 都:住宅課 | 東習志野団地 | 3号棟 | ⑥ | RC | 972 | 3F | 1963 | 旧 | 改修済 | IV | — | |
| 50 | 都:住宅課 | 東習志野団地 | 4号棟 | ⑥ | PC | 1,863 | 4F | 1975 | 旧 | 0.91 | II | — | 一次診断 |
| 51 | 都:住宅課 | 香澄団地 | 1号棟 | ⑥ | PC | 2,541 | 5F | 1980 | 旧 | 0.77 | II | — | |
| 52 | 都:住宅課 | 香澄団地 | 2号棟 | ⑥ | PC | 2,541 | 5F | 1981 | 新 | — | II | — | |
| 53 | 都:住宅課 | 香澄団地 | 3号棟 | ⑥ | PC | 2,549 | 5F | 1986 | 新 | — | II | — | |
| 54 | 都:住宅課 | 香澄団地 | 4号棟 | ⑥ | PC | 2,549 | 5F | 1987 | 新 | — | II | — | |
| 55 | 都:住宅課 | 屋敷団地 | 1号棟 | ⑥ | RC | 596 | 3F | 1999 | 新 | — | IV | — | |
| 56 | 都:住宅課 | 屋敷団地 | 2号棟 | ⑥ | RC | 1,151 | 3F | 1999 | 新 | — | II | — | |
| 57 | 都:住宅課 | 屋敷団地 | 3号棟 | ⑥ | RC | 1,134 | 3F | 2001 | 新 | — | II | — | |
| 58 | 都:住宅課 | 屋敷団地 | 4号棟 | ⑥ | RC | 1,016 | 3F | 2001 | 新 | — | II | — | |
| 59 | こ:こども政策課 | 谷津保育所 | 保育棟 | ⑦ | S | 992 | 1F | 2010 | 新 | — | III | C | |
| 60 | こ:こども政策課 | 本大久保第二保育所 | 保育棟 | ⑦ | RC | 599 | 1F | 1976 | 旧 | 1.61 | III | C | |
| 61 | こ:こども政策課 | 秋津保育所 | 保育棟 | ⑦ | RC | 1,270 | 2F | 1980 | 旧 | 0.93 | I | C | |
| 62 | こ:こども政策課 | 谷津南保育所 | 保育棟 | ⑦ | RC | 1,276 | 2F | 1989 | 新 | — | I | C | |
| 63 | こ:こども政策課 | 谷津幼稚園 | 園舎 | ⑦ | RC | 761 | 2F | 1972 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 64 | こ:こども政策課 | 谷津幼稚園 | 遊戯室 | ⑦ | RC | 265 | 2F | 1974 | 旧 | 改修済 | III | C | |
| 65 | こ:こども政策課 | 津田沼幼稚園 | 園舎 | ⑦ | RC | 1,128 | 2F | 1973 | 旧 | 0.73 | I | C | |
| 66 | こ:こども政策課 | 屋敷幼稚園 | 園舎 | ⑦ | RC | 1,048 | 2F | 1974 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 67 | こ:こども政策課 | 東習志野こども園 | こども園 | ⑦ | S | 2,929 | 2F | 2006 | 新 | — | I | C | |
| 68 | こ:こども政策課 | 杉の子こども園 | こども園 | ⑦ | S | 2,110 | 2F | 2012 | 新 | — | I | C | |
| 69 | こ:こども政策課 | 袖ヶ浦こども園 | こども園 | ⑦ | RC | 3,093 | 3F | 2014 | 新 | — | I | C | |
| 70 | こ:こども政策課 | 大久保こども園 | 保育棟(こどもセンター) | ⑦ | S | 217 | 1F | 2003 | 新 | — | III | C | |
| 71 | こ:こども政策課 | 大久保こども園 | 保育棟(乳児棟) | ⑦ | S | 678 | 1F | 2009 | 新 | — | III | C | |
| 72 | こ:こども政策課 | 大久保こども園 | 保育棟(幼児棟) | ⑦ | S | 1,743 | 2F | 2019 | 新 | — | I | C | |
| 73 | こ:こども政策課 | 新習志野こども園 | こどもセンター | ⑦ | S | 159 | 1F | 2019 | 新 | — | III | C | |
| 74 | こ:こども政策課 | 向山こども園 | こども園 | ⑦ | S | 2,084 | 2F | 2024 | 新 | — | I | C | |
| 75 | こ:こども政策課 | 藤崎こども園 | こども園 | ⑦ | RC | 2,085 | 3F | 2025 | 新 | — | I | C | |

市有建築物の耐震化状況リスト【市長部局】

| No | 担当課名称 | 施設名 | | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|------------|-------------|---------|------|--------|------|----|------|------|-------|----|--------|----|
| | | 建物名称 | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 76 | こ:児童育成課 | 鷺沼第一児童会 | 児童会室 | ⑪ | S | 149 | 2F | 2004 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 77 | こ:児童育成課 | 藤崎第一・第二児童会 | 児童会室 | ⑪ | S | 285 | 2F | 2014 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 78 | こ:児童育成課 | 谷津南第二・第三児童会 | 児童会室 | ⑪ | S | 497 | 2F | 2020 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 79 | こ:児童育成課 | 谷津南第四児童会 | 児童会室 | ⑪ | S | 192 | 2F | 2025 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 80 | こ:児童育成課 | 鷺沼第三児童会 | 児童会室 | ⑪ | S | 200 | 2F | 2021 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 81 | こ:子育てサービス課 | 習志野市こどもセンター | こどもセンター | ⑦ | S | 191 | 1F | 2017 | 新 | — | Ⅲ | E | |

市有建築物の耐震化状況リスト【教育委員会】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|---------|---------|---------|------|--------|--------|----|------|------|-------|----|--------|----------------|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 1 | 学:教育総務課 | 津田沼小学校 | 校舎 | ① | RC・SRC | 6,989 | 4F | 2012 | 新 | — | I | C | |
| 2 | 学:教育総務課 | 大久保小学校 | 校舎 | ① | RC | 7,697 | 4F | 2024 | 新 | — | I | C | |
| 3 | 学:教育総務課 | 谷津小学校 | 校舎・体育館 | ① | RC・S | 10,600 | 4F | 2020 | 新 | — | I | C | |
| 4 | 学:教育総務課 | 谷津小学校 | 一時校舎 | ① | S | 2,604 | 3F | 2017 | 新 | — | I | C | |
| 5 | 学:教育総務課 | 鷺沼小学校 | 旧館 | ① | RC | 2,879 | 4F | 1971 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 6 | 学:教育総務課 | 鷺沼小学校 | 新館 | ① | RC | 2,175 | 3F | 1979 | 旧 | 0.72 | I | C | |
| 7 | 学:教育総務課 | 実籾小学校 | 旧館 | ① | RC | 2,590 | 3F | 1963 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 8 | 学:教育総務課 | 実籾小学校 | 新館 | ① | RC | 2,351 | 4F | 1979 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 9 | 学:教育総務課 | 大久保東小学校 | 校舎 | ① | RC | 3,744 | 3F | 1964 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 10 | 学:教育総務課 | 大久保東小学校 | 特別教室棟 | ① | RC | 666 | 3F | 1968 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 11 | 学:教育総務課 | 大久保東小学校 | 図書室棟 | ① | S | 221 | 2F | 2002 | 新 | — | Ⅲ | C | R8.6解体完了 予定 |
| 12 | 学:教育総務課 | 大久保東小学校 | 旧幼稚園棟 | ① | RC | 964 | 2F | 1978 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 13 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | A棟 | ① | RC | 1,359 | 3F | 1971 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 14 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | B棟 | ① | RC | 1,335 | 3F | 1969 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 15 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | C棟 | ① | RC | 1,335 | 3F | 1969 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 16 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | D棟 | ① | RC | 1,255 | 3F | 1974 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 17 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | A棟共用棟 | ① | RC | 421 | 3F | 1971 | 旧 | 0.74 | Ⅲ | C | |
| 18 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | B棟共用棟 | ① | RC | 548 | 3F | 1969 | 旧 | 0.74 | Ⅲ | C | |
| 19 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | C棟共用棟 | ① | RC | 519 | 3F | 1969 | 旧 | 0.75 | Ⅲ | C | |
| 20 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦西小学校 | A棟 | ① | RC | 1,586 | 2F | 1967 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 21 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦西小学校 | B棟 | ① | RC | 800 | 2F | 1967 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 22 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦西小学校 | C棟 | ① | RC | 781 | 2F | 1967 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 23 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦西小学校 | DE棟 | ① | RC | 2,063 | 4F | 1971 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 24 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦西小学校 | F棟 | ① | RC | 1,272 | 4F | 1975 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 25 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦東小学校 | 旧館 | ① | RC | 3,700 | 3F | 1969 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 26 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦東小学校 | 新館 | ① | RC | 2,914 | 4F | 1971 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 27 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦東小学校 | 昇降口 | ① | RC | 217 | 1F | 1974 | 旧 | 1.36 | Ⅲ | C | |
| 28 | 学:教育総務課 | 屋敷小学校 | 西校舎(A) | ① | RC | 1,781 | 4F | 1972 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 29 | 学:教育総務課 | 屋敷小学校 | 中央(B) | ① | RC | 983 | 4F | 1972 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 30 | 学:教育総務課 | 屋敷小学校 | 中央(C) | ① | RC | 586 | 4F | 1974 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 31 | 学:教育総務課 | 屋敷小学校 | 東校舎(DE) | ① | RC | 1,415 | 4F | 1974 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 32 | 学:教育総務課 | 屋敷小学校 | 新館(F) | ① | RC | 1,349 | 3F | 1981 | 旧 | 1.01 | I | C | |
| 33 | 学:教育総務課 | 藤崎小学校 | 校舎A | ① | RC | 2,827 | 3F | 1975 | 旧 | 0.83 | I | C | |
| 34 | 学:教育総務課 | 藤崎小学校 | 校舎B | ① | RC | 2,117 | 4F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 35 | 学:教育総務課 | 実花小学校 | 校舎 | ① | RC | 5,038 | 4F | 1975 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 36 | 学:教育総務課 | 向山小学校 | 校舎A | ① | RC | 4,249 | 4F | 1976 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 37 | 学:教育総務課 | 向山小学校 | 校舎B | ① | RC | 1,954 | 4F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |

市有建築物の耐震化状況リスト【教育委員会】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|---------|--------|------|------|----------|-------|----|------|------|-------|-----|--------|-------|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 38 | 学:教育総務課 | 秋津小学校 | 校舎A | ① | RC | 3,836 | 4F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 39 | 学:教育総務課 | 秋津小学校 | 校舎B | ① | RC | 2,958 | 4F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 40 | 学:教育総務課 | 香澄小学校 | 校舎A | ① | RC | 2,510 | 3F | 1981 | 旧 | 0.95 | I | C | こども園共 |
| 41 | 学:教育総務課 | 香澄小学校 | 校舎B | ① | RC | 3,018 | 4F | 1981 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 42 | 学:教育総務課 | 谷津南小学校 | 校舎A | ① | RC | 2,069 | 4F | 1988 | 新 | — | I | C | |
| 43 | 学:教育総務課 | 谷津南小学校 | 校舎B | ① | RC | 3,205 | 4F | 1986 | 新 | — | I | C | |
| 44 | 学:教育総務課 | 第一中学校 | A棟 | ① | RC | 3,763 | 5F | 1972 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 45 | 学:教育総務課 | 第一中学校 | B棟 | ① | RC | 1,935 | 4F | 1972 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 46 | 学:教育総務課 | 第一中学校 | 給食棟 | ① | RC | 339 | 2F | 2008 | 新 | — | III | C | |
| 47 | 学:教育総務課 | 第一中学校 | 一時校舎 | ① | S | 2,745 | 3F | 2023 | 新 | — | I | C | |
| 48 | 学:教育総務課 | 第二中学校 | 校舎 | ① | RC | 7,908 | 4F | 2024 | 新 | — | I | C | |
| 49 | 学:教育総務課 | 第三中学校 | 旧館A | ① | RC | 2,467 | 3F | 1967 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 50 | 学:教育総務課 | 第三中学校 | 旧館B | ① | RC | 2,695 | 4F | 1972 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 51 | 学:教育総務課 | 第三中学校 | 新館 | ① | RC | 1,623 | 4F | 1977 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 52 | 学:教育総務課 | 第三中学校 | 給食棟 | ① | S | 315 | 2F | 1999 | 新 | — | III | C | |
| 53 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 旧館A | ① | RC | 512 | 3F | 1969 | 旧 | 改修済 | III | C | |
| 54 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 旧館B | ① | RC | 1,248 | 3F | 1969 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 55 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 旧館C | ① | RC | 1,094 | 3F | 1969 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 56 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 新館A | ① | RC | 1,008 | 4F | 1973 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 57 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 新館B1 | ① | RC | 354 | 4F | 1976 | 旧 | 改修済 | III | C | |
| 58 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 新館B2 | ① | RC | 955 | 4F | 1981 | 旧 | 改修済 | III | C | |
| 59 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 新館C1 | ① | RC | 842 | 4F | 1975 | 旧 | 改修済 | III | C | |
| 60 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 新館C2 | ① | RC | 891 | 4F | 1981 | 旧 | 0.75 | III | C | |
| 61 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 給食棟 | ① | S | 273 | 1F | 2000 | 新 | — | III | C | |
| 62 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | A-1棟 | ① | RC | 3,518 | 5F | 1978 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 63 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | A-2棟 | ① | RC | 927 | 5F | 1982 | 新 | — | III | C | |
| 64 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | A-3棟 | ① | RC | 793 | 3F | 1990 | 新 | — | III | C | |
| 65 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | B-1棟 | ① | RC | 784 | 2F | 1978 | 旧 | 1.04 | III | C | |
| 66 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | B-2棟 | ① | RC | 681 | 2F | 1982 | 新 | — | III | C | |
| 67 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | 給食棟 | ① | RC | 435 | 2F | 2001 | 新 | — | III | C | |
| 68 | 学:教育総務課 | 第六中学校 | A棟 | ① | RC | 2,855 | 3F | 1978 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 69 | 学:教育総務課 | 第六中学校 | B棟 | ① | RC | 2,976 | 3F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 70 | 学:教育総務課 | 第六中学校 | 給食棟 | ① | RC | 343 | 2F | 2002 | 新 | — | III | C | |
| 71 | 学:教育総務課 | 第七中学校 | A-1棟 | ① | RC | 2,987 | 5F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 72 | 学:教育総務課 | 第七中学校 | A-2棟 | ① | RC | 1,672 | 5F | 1981 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 73 | 学:教育総務課 | 第七中学校 | B-1棟 | ① | RC | 925 | 2F | 1980 | 旧 | 1.04 | III | C | |
| 74 | 学:教育総務課 | 第七中学校 | B-2棟 | ① | RC | 386 | 5F | 1981 | 旧 | 1.43 | III | C | |
| 75 | 学:教育総務課 | 第七中学校 | B-3棟 | ① | RC | 846 | 2F | 1989 | 新 | — | III | C | |
| 76 | 学:教育総務課 | 津田沼小学校 | 体育館 | ① | RC・S・SRC | 1,987 | 2F | 2012 | 新 | — | I | C | |

市有建築物の耐震化状況リスト【教育委員会】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|-----|------------|-----------|------------|------|--------|-------|----|------|------|-------|----|--------|------------|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 77 | 学:教育総務課 | 大久保小学校 | 体育館 | ① | S | 875 | 1F | 1959 | 旧 | 0.75 | Ⅲ | C | R8.9解体完了予定 |
| 78 | 学:教育総務課 | 鷺沼小学校 | 体育館 | ① | S | 855 | 2F | 1965 | 旧 | 0.93 | Ⅲ | C | |
| 79 | 学:教育総務課 | 実籾小学校 | 体育館 | ① | S | 835 | 2F | 1970 | 旧 | 0.92 | Ⅲ | C | |
| 80 | 学:教育総務課 | 大久保東小学校 | 体育館 | ① | S | 748 | 1F | 1972 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 81 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦西小学校 | 体育館 | ① | S | 802 | 1F | 1973 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 82 | 学:教育総務課 | 東習志野小学校 | 体育館 | ① | S | 866 | 2F | 1972 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 83 | 学:教育総務課 | 袖ヶ浦東小学校 | 体育館 | ① | S | 814 | 1F | 1975 | 旧 | 0.84 | Ⅲ | C | |
| 84 | 学:教育総務課 | 屋敷小学校 | 体育館 | ① | S | 814 | 1F | 1974 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 85 | 学:教育総務課 | 藤崎小学校 | 体育館 | ① | S | 814 | 2F | 1977 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 86 | 学:教育総務課 | 実花小学校 | 体育館 | ①・③ | RC・S | 1,588 | 3F | 1979 | 旧 | 改修済 | I | C | 公民館共 |
| 87 | 学:教育総務課 | 向山小学校 | 体育館 | ① | S | 813 | 2F | 1979 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | C | |
| 88 | 学:教育総務課 | 秋津小学校 | 体育館 | ① | S | 850 | 2F | 1981 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 89 | 学:教育総務課 | 香澄小学校 | 体育館 | ① | S | 855 | 2F | 1982 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 90 | 学:教育総務課 | 谷津南小学校 | 体育館 | ① | S | 885 | 2F | 1986 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 91 | 学:教育総務課 | 第一中学校 | 体育館 | ① | RC・S | 1,634 | 2F | 1972 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 92 | 学:教育総務課 | 第二中学校 | 体育館 | ① | S | 2,720 | 2F | 2018 | 新 | — | I | C | |
| 93 | 学:教育総務課 | 第三中学校 | 体育館 | ① | RC・S | 1,743 | 3F | 1979 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 94 | 学:教育総務課 | 第四中学校 | 体育館 | ① | RC・S | 1,753 | 3F | 1978 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 95 | 学:教育総務課 | 第五中学校 | 体育館 | ① | RC・S | 1,621 | 2F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 96 | 学:教育総務課 | 第六中学校 | 体育館 | ① | RC・S | 2,446 | 2F | 1980 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 97 | 学:教育総務課 | 第七中学校 | 体育館 | ① | RC・S | 2,072 | 2F | 1982 | 新 | — | I | C | |
| 98 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 普通教室棟 | ① | RC | 3,181 | 4F | 1974 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 99 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 特別教室棟 | ① | RC | 5,319 | 4F | 1974 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 100 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 渡り廊下棟 | ① | RC | 577 | 3F | 1974 | 旧 | 0.86 | Ⅲ | C | |
| 101 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 管理棟 | ① | RC | 1,222 | 2F | 1978 | 旧 | 0.94 | Ⅲ | C | |
| 102 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 第1体育館 | ① | SRC | 2,302 | 3F | 1975 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 103 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 第2体育館 | ① | SRC | 2,156 | 3F | 1976 | 旧 | 改修済 | I | C | |
| 104 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 多目的棟 | ① | RC | 854 | 2F | 1988 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 105 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 部室 | ① | S | 263 | 2F | 1996 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 106 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 部室 | ① | S | 110 | 1F | 1977 | 旧 | 未診断 | Ⅲ | C | |
| 107 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | セミナーハウス | ① | RC | 1,037 | 2F | 2000 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 108 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | トレーニング室兼部室 | ① | S | 493 | 2F | 2008 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 109 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 合宿棟 | ① | S | 814 | 2F | 1997 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 110 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 部室 | ① | S | 283 | 2F | 2008 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 111 | 学:学校教育課 | 習志野高等学校 | 屋内練習場 | ① | S | 519 | 1F | 2020 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 112 | 学:学校教育課 | 学校給食センター | 給食センター棟 | ⑪ | S | 3,579 | 2F | 2019 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 113 | 学:総合教育センター | 総合教育センター | 本館 | ⑪ | RC | 2,619 | 2F | 1975 | 旧 | 0.56 | Ⅳ | — | |
| 114 | 学:総合教育センター | 総合教育センター | ドーム館 | ⑪ | RC | 1,422 | 1F | 1983 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 115 | 学:学校教育課 | 鹿野山少年自然の家 | 宿泊研修施設 | ⑪ | RC | 1,539 | 4F | 1973 | 旧 | 改修済 | Ⅱ | — | |
| 116 | 学:学校教育課 | 鹿野山少年自然の家 | 体育館・食堂棟 | ⑪ | RC・S | 779 | 2F | 1973 | 旧 | 改修済 | Ⅳ | — | |

市有建築物の耐震化状況リスト【教育委員会】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|-----|-----------|----------------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|-------|----|--------|----|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 117 | 生:中央公民館 | 菊田公民館 | 公民館 | ③ | RC | 1,491 | 3F | 1971 | 旧 | 0.58 | I | C | |
| 118 | 生:中央公民館 | 袖ヶ浦公民館 | 公民館 | ③ | RC | 1,210 | 2F | 1981 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 119 | 生:中央公民館 | 谷津公民館 | 公民館 | ③ | RC | 1,022 | 2F | 1982 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 120 | 生:中央公民館 | 新習志野公民館 | 公民館 | ③ | RC | 1,873 | 2F | 1992 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 121 | 生:社会教育課 | 富士吉田青年の家 | 宿泊研修棟 | ⑪ | RC | 1,003 | 2F | 1973 | 旧 | 0.67 | Ⅳ | — | |
| 122 | 生:社会教育課 | 富士吉田青年の家 | 体育館 | ⑪ | S | 900 | 2F | 1980 | 旧 | 改修済 | Ⅳ | — | |
| 123 | 生:社会教育課 | 旧本大久保保育所 | 保育棟 | ⑦ | RC | 212 | 2F | 1970 | 旧 | 1.44 | Ⅲ | E | |
| 124 | 生:社会教育課 | 旧本大久保保育所 | 保育棟 | ⑦ | RC | 101 | 1F | 1970 | 旧 | 1.59 | Ⅲ | E | |
| 125 | 生:社会教育課 | 旧本大久保保育所 | 遊戯室 | ⑦ | S | 109 | 1F | 1975 | 旧 | 0.95 | Ⅲ | E | |
| 126 | 生:社会教育課 | 習志野市生涯学習複合施設 | 北館(公民館・市民ホール・図書館) | ③・⑪ | RC・S | 4,866 | 4F | 2019 | 新 | — | I | C | |
| 127 | 生:社会教育課 | 習志野市生涯学習複合施設 | 南館(公民館・体育館) | ③・⑪ | RC・S | 2,472 | 3F | 2019 | 新 | — | Ⅲ | C | |
| 128 | 生:社会教育課 | 習志野市生涯学習複合施設 | 駐車場 | ⑪ | S | 1,836 | 1F | 2019 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 129 | 生:生涯スポーツ課 | 暁風館 | 事務所 | ⑪ | RC | 544 | 2F | 1973 | 旧 | 0.94 | Ⅲ | B | |
| 130 | 生:生涯スポーツ課 | 袖ヶ浦体育館 | 体育館 | ⑪ | RC・S | 2,408 | 1F | 1972 | 旧 | 0.85 | I | B | |
| 131 | 生:生涯スポーツ課 | 東部体育館 | 体育館 | ⑪ | RC・S | 2,911 | 2F | 1994 | 新 | — | I | C | |
| 132 | 生:生涯スポーツ課 | 秋津サッカー場 | サッカー場 | ⑪ | RC | 3,256 | 3F | 1982 | 新 | — | Ⅱ | — | |
| 133 | 生:生涯スポーツ課 | 秋津野球場 | 野球場 | ⑪ | RC | 3,287 | 3F | 1984 | 新 | — | Ⅱ | — | |
| 134 | 生:生涯スポーツ課 | 秋津テニスコートクラブハウス | 事務所 | ⑪ | RC | 218 | 1F | 1988 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 135 | 生:生涯スポーツ課 | 実籾テニスコートクラブハウス | 事務所 | ⑪ | S | 171 | 1F | 1980 | 旧 | 未診断 | Ⅳ | — | |

市有建築物の耐震化状況リスト【消防本部】

| No | 担当課名称 | 施設名 | 建物名称 | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|---------|------------|------|------|--------|-------|-------|------|------|-------|-----|--------|---------------------------------|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 1 | 消：消防総務課 | 消防本部・中央消防署 | 消防庁舎 | ⑧ | RC | 3,628 | 4F | 2021 | 新 | — | I | A | |
| 2 | 消：消防総務課 | 藤崎出張所 | 出張所 | ⑧ | RC | 1,605 | 4F+B1 | 1993 | 新 | — | I | A | |
| 3 | 消：消防総務課 | 東消防署 | 消防庁舎 | ⑧ | RC | 985 | 2F | 2013 | 新 | — | III | A | |
| 4 | 消：消防総務課 | 谷津奏の杜出張所 | 出張所 | ⑧ | RC | 672 | 2F | 2018 | 新 | — | III | A | |
| 5 | 消：消防総務課 | 秋津出張所 | 出張所 | ⑧ | RC | 2,715 | 5F | 1981 | 旧 | 0.44 | I | A | R9.1移転・建替工事着手予定 |
| 6 | 消：消防総務課 | 第2分団 | 分団詰所 | ⑧ | S | 103 | 2F | 2016 | 新 | — | III | A | |
| 7 | 消：消防総務課 | 第4分団 | 分団詰所 | ⑧ | RC | 587 | 3F | 1991 | 新 | — | III | A | 第4分団214㎡、藤崎ふれあいセンター323㎡、藤崎交番50㎡ |
| 8 | 消：消防総務課 | 第5分団 | 分団詰所 | ⑧ | RC | 1,106 | 3F | 2012 | 新 | — | III | A | 市民プラザ大久保共、第5分団89㎡ |
| 9 | 消：消防総務課 | 第6分団 | 分団詰所 | ⑧ | S | 202 | 2F | 2004 | 新 | — | III | A | |
| 10 | 消：消防総務課 | 第7分団 | 分団詰所 | ⑧ | S | 215 | 2F | 1998 | 新 | — | III | A | |

市有建築物の耐震化状況リスト【企業局】

| No | 担当課名称 | 施設名 | | 用途区分 | 構造・規模等 | | | 完成年 | 耐震基準 | 耐震化状況 | 分類 | 防災上の種別 | 備考 |
|----|-------------|-------------|------------|------|--------|--------|-------|------|------|-------|----|--------|----|
| | | | | | 構造 | 延べ面積 | 階数 | | | | | | |
| 1 | 業:企業総務課 | 企業局庁舎 | 本館 | ⑩ | RC | 988 | 3F | 1974 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | A | |
| 2 | 業:企業総務課 | 企業局庁舎 | 新館 | ⑩ | RC | 1,161 | 3F | 1983 | 新 | — | I | A | |
| 3 | 業:企業総務課 | 企業局庁舎 | 別館 | ⑩ | RC | 687 | 2F+B1 | 1969 | 旧 | 改修済 | Ⅲ | A | |
| 4 | 工:工務管理課 | 企業局研修センター | 研修センター | ⑪ | S | 424 | 2F | 2001 | 新 | — | Ⅳ | — | |
| 5 | 工:ガス水道供給課 | 第1給水場 | 電気棟 | ⑪ | RC | 377 | 2F | 2020 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 6 | 工:ガス水道供給課 | 第2給水場 | コントロールセンター | ⑪ | RC | 1,443 | 2F | 2004 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 7 | 工:津田沼浄化センター | 津田沼浄化センター | 管理棟本館 | ⑪ | RC | 10,288 | 3F+B2 | 1984 | 新 | — | I | D | |
| 8 | 工:津田沼浄化センター | 津田沼浄化センター | 汚泥処理棟 | ⑪ | RC | 6,092 | 3F+B1 | 1984 | 新 | — | I | D | |
| 9 | 工:津田沼浄化センター | 秋津汚水中継ポンプ場 | ポンプ場 | ⑪ | RC | 914 | 2F+B2 | 1985 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 10 | 工:津田沼浄化センター | 袖ヶ浦汚水中継ポンプ場 | ポンプ場 | ⑪ | RC | 571 | 1F+B1 | 1999 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 11 | 工:ガス水道供給課 | 第3給水場 | 管理棟 | ⑪ | RC | 501 | 1F | 1977 | 旧 | 1.58 | Ⅲ | D | |
| 12 | 工:ガス水道供給課 | 第4給水場 | ポンプ棟 | ⑪ | RC | 1,708 | 2F+B1 | 2020 | 新 | — | Ⅲ | D | |
| 13 | 工:ガス水道供給課 | 袖ヶ浦受入所 | 管理棟 | ⑪ | RC | 260 | 1F | 1986 | 新 | — | Ⅳ | D | |
| 14 | 工:ガス水道供給課 | 茜浜供給所 | 機械室 | ⑪ | RC | 554 | 1F | 1987 | 新 | — | Ⅳ | D | |